



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE


ELENCO DEI CENTRI STORICI MINORI

Toponimo: **Poggiolo**

Oggetto:

Isolato: **32**

Scheda: **12CS**





COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEI CENTRI STORICI MINORI

Toponimo: **Poggiolo**

Isolato: **32**

Oggetto:

Scheda: **12CS**

Luglio 1997

Edif. N°: 2	F. 76 Part 146	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: N
Garage in muratura parzialmente interrato			

Edif. N°: 3	F. 76 Part 146	Presente nel Catasto Lorenese: si	Alterazioni Architettoniche: Gravi
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: SV
Annesso rustico di pendio, sviluppo diacr., ristruttur.uso civ.abit.perm., 2p con annesso a 1p, muratura, in aderenza sul fronte S			

Edif. N°: 3a	F. 76 Part 146	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: N
Box in lamiera			

Edif. N°: 4	F. 76 Part 119	Presente nel Catasto Lorenese: si	Alterazioni Architettoniche: Totali
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: SV
Civile abitazione di pendio, realizzata su edificio preesistente, 2p, in pietra a vista, con copertura a 2 falde			

Edif. N°: 4a	F. 76 Part 119	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: Leggere
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: SV
Ex aia lastricata in cotto			

Edif. N°: 7	F. 76 Part 120	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: Totali
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: SV
Civile abitazione realizzata in ex rustico di pendio, 2p, con sottotetto abitabile, con corpo a 1p in aderenza sul fronte O			

Edif. N°: 9	F. 53 Part A	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: Assenti
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Cattivo	Valore: V
Cappella cimiteriale in muratura intonacata, su pendio, con ingresso sul fronte strada, sormontato da occhio circolare			

Edif. N°: 11	F. 76 Part 186	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: N
Aggregato di baracche in nlegno e gabbie in metallo			

Edif. N°: 12	F. 76 Part 36	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: Gravi
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: V
Annesso rustico a 1p, sviluppo sincr.unit., in pietrame intonacato con tamponature in mattoni alle aperture sul fronte O. Copertura asimmetrica a capanna			

Edif. N°: 13	F. 76 Part 38	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: Gravi
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: SV
Ex granaio di pendio, 2p, sviluppo sincr.unit., corpo semplice ristruttur a uso civ.abit., rialzamento di 1p. Pietrame rasapietra e ricorsi orizzontali in mattoni			

Edif. N°: 14	F. 76 Part 38	Presente nel Catasto Lorenese: si	Alterazioni Architettoniche: Leggere
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: RV
Edificio 3p, volume parallel., uso civ.abit.perm. accesso al 2°p da piazzetta interna, tramite scala e st.scoperta, con apertura a arco tamponata al pt. Copertura a capanna			

Edif. N°: 15	F. 76 Part A	Presente nel Catasto Lorenese: si	Alterazioni Architettoniche: Leggere
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: RV
Ex canonica 3p, in aderenza alla chiesa, adibito a civ.abit.perm.con accesso sia dal fronte O, dalla piazzetta interna sia dal fronte E, tramite scala est.recente.Muratura mista rasapietra, copertura unica a capanna			

Edif. N°: 16	F. 76 Part 36	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: Leggere
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: V
Ex fienile ristrutturato a deposito, a sviluppo unitario sincronico, in muratura con finitura rasapietra con copertura unica a capanna			

Edif. N°: 17	F. 76 Part 36	Presente nel Catasto Lorenese: si	Alterazioni Architettoniche: Assenti
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Medio	Valore: V
Ex fienile, stalle a pt,2p, ingresso a arco tamp.e riaperto, sormontato da lapide in marmo, sul fronte O, recante in basso incisione MDCC.Fronte N: accesso a 1°p da breve scala est.Muratura mista,rasapietra			



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEI CENTRI STORICI MINORI

Toponimo: **Poggiolo**Isolato: **32**

Oggetto:

Scheda: **12CS**

Edif. N°: 17a	F. 76 Part 36	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: Assenti
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: V
Annesso rustico a 1p, in muratura confinitura rasapietra			

Edif. N°: 17b	F. 76 Part 36	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: Assenti
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Medio	Valore: V
Annesso rustico a 1p, in muratura confinitura rasapietra			

Edif. N°: 18	F. 76 Part 38	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: Assenti
Numero Unità Funzionali 1		Stato di Conservazione: Buono	Valore: RV
Edificio d ipendio, froma quadrata, doppio corpo, 2p, in aderenza al n°15, muratura intonacata con copertura a 3 falde			

Edif. N°: 19	F. 76 Part 195	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: N
Aggregato composto da gabbie per animali, baracche in materiali vari, e da un annesso in muratura			

Edif. N°: 20	F. 76 Part 50	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: SV
Cisterna all'aperto			

Edif. N°: 21	F. 76 Part 49	Presente nel Catasto Lorenese: no	Alterazioni Architettoniche: No data
Numero Unità Funzionali No data		Stato di Conservazione: No data	Valore: SV
Cisterna all'aperto			



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Poggiolo**

Isolato: **32**

Oggetto:

Scheda: **12CS**

Luglio 1997



Edif. N° pan.



Edif. N° 2

2



Edif. N° 3

3



Edif. N° 3a

4



Edif. N° 4;4a

5



Edif. N° 7

6



Edif. N° 7

7



Edif. N° 9

8



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Poggiolo**

Oggetto:

Isolato: **32**

Scheda: **12CS**



Edif. N° 11

9



Edif. N° 12;13

10



Edif. N° 12;17

11



Edif. N° 12;17

12



Edif. N° 13;14;15

13



Edif. N° 16

14



Edif. N° 17;17a

15



Edif. N° 17

16



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Poggiolo**

Oggetto:

Isolato: **32**

Scheda: **12CS**



Edif. N° 13;14;17;17a

17



Edif. N° 18

18



Edif. N° 19

19



Edif. N° 20;21

20