




Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE

Toponimo: **Castellino Scalo**Isolato: **1B**Oggetto: **Stabilimento ex vinicolo "Bertolli"**Scheda: **1E**

Edif. N°: **1** F. 1 Part 1383
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Inutilizzato**
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **Assenti**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**
Edificio silos del vino

Edif. N°: **1a** F. 1 Part 1383
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Inutilizzato**
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **Assenti**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**
Silos cilindrico in metallo

Edif. N°: **1b** F. 1 Part 1383
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Inutilizzato**
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **Assenti**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**
Tettoia in ferro e lamiera giustapposta

Edif. N°: **1c** F. 1 Part 1383
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Inutilizzato**
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **Assenti**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**
Cabina elettrica

Edif. N°: **2** F. 1 Part 1382
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Inutilizzato**
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **Assenti**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **CCA**
Palazzina a due piani

Edif. N°: **2a** F. 1 Part 1382
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Inutilizzato**
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **Assenti**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **CCA**
Corpo a 1 piano giustapposto con scala esterna e copertura a terrazzo



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE

Toponimo: **Castellino Scalo**Isolato: **1B**Oggetto: **Stabilimento ex vinicolo "Bertolli"**Scheda: **1E**

Edif. N°: 2b	F. 1 Part 1383
Datazione: No data	Uso attuale: Inutilizzato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: Assenti	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: CCA	
Edificio a 1 piano coperto a capanna ad uso deposito tini	

Edif. N°: 3	F. 1 Part 1382
Datazione: No data	Uso attuale: Inutilizzato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: Assenti	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: N	
2 capannoni industriali giustapposti con copertura a volta	

Edif. N°: 4	F. 1 Part 1382
Datazione: No data	Uso attuale: Inutilizzato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: Assenti	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: N	
Edificio a 1-2 piani con parte al 1° piano in agget to sul fronte di ingresso e coperture piane (con tettoia precaria in lamiera sulla copertura)	

Edif. N°: 4a	F. 1 Part 1382
Datazione: No data	Uso attuale: Inutilizzato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: Assenti	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: No data	
No data	

Edif. N°: 5	F. 1 Part 1382
Datazione: No data	Uso attuale: Inutilizzato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: Assenti	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Corpo cubico a 2 piani in c.a. e laterizio con aula a pianta quadrata al 1°p, pavimentata in cotto, e copertura piana con volta centrale retta da pilastri in c.a.	

Edif. N°: 5a	F. 1 Part 1382
Datazione: No data	Uso attuale: Inutilizzato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: Assenti	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: SV	
Corpo giustapposto in c.a. e laterizio	

Edif. N°: 5b	F. 1 Part 1382
Datazione: No data	Uso attuale: Inutilizzato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: Assenti	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: N	
Corpo giustapposto in c.a. e muratura intonacata	

Edif. N°: 6	F. 1 Part 1382
Datazione: No data	Uso attuale: Inutilizzato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: Assenti	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: N	
Capannone industriale con struttura in c.a. per silos con copertura costituita da 4 volte giustapposte	



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE

Toponimo: **Castellino Scalo**Isolato: **1B**Oggetto: **Stabilimento ex vinicolo "Bertolli"**Scheda: **1E**

Edif. N°: 7	F. 1 Part 1382
Datazione: No data	Uso attuale: Inutilizzato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: Assenti	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: N	
Tettoia in ferro e lamiera costituente portico passante	

Edif. N°: 8	F. 1 Part 1382
Datazione: No data	Uso attuale: Inutilizzato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: Assenti	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: N	
Capannone industriale costituito da elementi giustapposti con struttura in c.a. e coperture a volta	

Edif. N°: 9	F. 1 Part 1382
Datazione: No data	Uso attuale: Inutilizzato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: Assenti	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: N	
Capannone industriale con copertura a capanna e lucernario centrale	

Edif. N°: 10	F. 1 Part 1382
Datazione: No data	Uso attuale: Inutilizzato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: Assenti	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: N	
Capannone industriale in c.a. e laterizio e copertura a volta	

Edif. N°: 11	F. 1 Part 1382
Datazione: No data	Uso attuale: Inutilizzato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: Assenti	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: N	
Annesso in muratura - portineria	

Edif. N°: 12	F. 1 Part 1382
Datazione: No data	Uso attuale: Inutilizzato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: Assenti	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: N	
Locale tecnico	

Edif. N°: 13	F. 1 Part 1382
Datazione: No data	Uso attuale: Inutilizzato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: Assenti	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: N	
Annesso in muratura	

Edif. N°: 14	F. 1 Part 1382
Datazione: No data	Uso attuale: Inutilizzato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: Assenti	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: N	
Attrezzatura tecnologica	



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE

Toponimo: **Castellino Scalo**

Isolato: **1B**

Oggetto: **Stabilimento ex vinicolo "Bertolli"**

Scheda: **1E**

Edif. N°: **15** F. 1 Part **1382**
Datazione: **No data** Uso attuale: **Inutilizzato**
N° piani: **No data** N° Unità Funz: **No data**
Alterazioni Tipologiche: **Assenti**
Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
Alterazioni Architettoniche Interne: **Assenti**
Stato di conservazione: **Buono**
Valore: **N**
Annesso in muratura con baracca giustapposta

Edif. N°: **16** F. 1 Part **33**
Datazione: **No data** Uso attuale: **Inutilizzato**
N° piani: **No data** N° Unità Funz: **No data**
Alterazioni Tipologiche: **Assenti**
Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
Alterazioni Architettoniche Interne: **Assenti**
Stato di conservazione: **Buono**
Valore: **N**
Locali tecnici

Edif. N°: **16a** F. 1 Part **1382**
Datazione: **No data** Uso attuale: **Inutilizzato**
N° piani: **No data** N° Unità Funz: **No data**
Alterazioni Tipologiche: **Assenti**
Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
Alterazioni Architettoniche Interne: **Assenti**
Stato di conservazione: **Buono**
Valore: **N**
Servizi - bagni

Edif. N°: **17** F. 1 Part **34**
Datazione: **No data** Uso attuale: **Inutilizzato**
N° piani: **No data** N° Unità Funz: **No data**
Alterazioni Tipologiche: **Assenti**
Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
Alterazioni Architettoniche Interne: **Assenti**
Stato di conservazione: **Buono**
Valore: **N**
Annesso in muratura

Edif. N°: **18** F. 1 Part **34**
Datazione: **No data** Uso attuale: **Inutilizzato**
N° piani: **No data** N° Unità Funz: **No data**
Alterazioni Tipologiche: **Assenti**
Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
Alterazioni Architettoniche Interne: **Assenti**
Stato di conservazione: **Buono**
Valore: **N**
Baracca in lamiera con tettoia giustapposta



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Castellino Scalo**

Isolato: **1B**

Oggetto: **Stabilimento ex vinicolo "Bertolli"**

Scheda: **1E**

Luglio 1997



Edif. N° 1;1a;1b

1



Edif. N° 1

2



Edif. N° 1c



Edif. N° 2;2b;1b;1

4



Edif. N° 2;2b;2a

5



Edif. N° 3

6



Edif. N° 3

7



Edif. N° 4

8



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Castellino Scalo**

Oggetto: **Stabilimento ex vinicolo "Bertolli"**

Isolato: **1B**

Scheda: **1E**



Edif. N° 4

9



Edif. N° 4

10



Edif. N° 4

11



Edif. N° 4a

12



Edif. N° 6;5a

13



Edif. N° 4;5

14



Edif. N° 4;5

15



Edif. N° 4

16



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Castellino Scalo**

Isolato: **1B**

Oggetto: **Stabilimento ex vinicolo "Bertolli"**

Scheda: **1E**

Luglio 1997



Edif. N° 5

17



Edif. N° 5a

18



Edif. N° 4a;5b;5

19



Edif. N° 5b

20



Edif. N° 7

21



Edif. N° 8

22



Edif. N° 8

23



Edif. N° 9

24



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Castellino Scalo**

Isolato: **1B**

Oggetto: **Stabilimento ex vinicolo "Bertolli"**

Scheda: **1E**



Edif. N° 9

25



Edif. N° 10

26



Edif. N° 11



Edif. N° 12

28



Edif. N° 13;14

29



Edif. N° 15

30



Edif. N° 16

31



Edif. N° 16

32



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Castellino Scalo**

Isolato: **1B**

Oggetto: **Stabilimento ex vinicolo "Bertolli"**

Scheda: **1E**

