



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE



Toponimo: **Castellina Scalo**

Isolato: **1B**

Oggetto: **Ex stabilimento chimico "Puccioni"**

Scheda: **7E**

Luglio 1997



Edif. N°: **1** F. 1 Part 1315
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Inutilizzato**
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **Assenti**
 Stato di conservazione: **Medio**
 Valore: **V**
Palazzina ad 1 piano Direzione e uffici

Edif. N°: **1a** F. 1 Part 1315
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Inutilizzato**
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **Assenti**
 Stato di conservazione: **Medio**
 Valore: **SV**
Edificio a 1 piano, locale servizi per il personale

Edif. N°: **1b** F. 1 Part 1315
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Inutilizzato**
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **Assenti**
 Stato di conservazione: **Medio**
 Valore: **V**
Portale ingresso allo stabilimento

Edif. N°: **1c** F. 1 Part 1315
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Inutilizzato**
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **Assenti**
 Stato di conservazione: **Medio**
 Valore: **N**
Tettoia in legno e eternit

Edif. N°: **2** F. 1 Part 1315
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Inutilizzato**
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **Assenti**
 Stato di conservazione: **Medio**
 Valore: **SV**
Capannone industriale con struttura in c.a. e laterizio con copertura a volta

Edif. N°: **3** F. 1 Part 1315
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Inutilizzato**
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **Assenti**
 Stato di conservazione: **Medio**
 Valore: **SV**
Capannone industriale con struttura in c.a. e copertura a capanna



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE

Toponimo: **Castellina Scalo**Isolato: **1B**Oggetto: **Ex stabilimento chimico "Puccioni"**Scheda: **7E**

Edif. N°: 4	F. 1 Part 1315
Datazione: No data	Uso attuale: Inutilizzato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: Assenti	
Stato di conservazione: Medio	
Valore: V	
Capannone parabolico con struttura in c.a., lucernario centrale in legno e pensiline laterali in c.a.	

Edif. N°: 5	F. 1 Part 1315
Datazione: No data	Uso attuale: Inutilizzato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: Assenti	
Stato di conservazione: Cattivo	
Valore: V	
Edificio costituito da corpo alto 8 p con torretta in lat., copertura a capanna, struttura lignea; "macinazione e impasto impianto perfosfato di rame", capannoni giustap.in lat. e copertura a capanna a struttura lignea (impianto acido solforico)	

Edif. N°: 5a	F. 1 Part 1315
Datazione: No data	Uso attuale: Inutilizzato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: Assenti	
Stato di conservazione: Medio	
Valore: N	
Capannone giustapposto in c.a. e laterizio con copertura a capanna crollata	

Edif. N°: 5b	F. 1 Part 1315
Datazione: No data	Uso attuale: Inutilizzato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: Assenti	
Stato di conservazione: Medio	
Valore: No data	
No data	

Edif. N°: 6	F. 1 Part 1315
Datazione: No data	Uso attuale: Inutilizzato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: Assenti	
Stato di conservazione: Medio	
Valore: SV	
Capannone con copertura parabolica con struttura in laterizi di legno, crollato - restano parti del fronte di ingresso	

Edif. N°: 7	F. 1 Part 1315
Datazione: No data	Uso attuale: Inutilizzato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: Assenti	
Stato di conservazione: Medio	
Valore: SV	
Capannoni giustapposti con tetto a capanna	

Edif. N°: 8	F. 1 Part 1315
Datazione: No data	Uso attuale: Inutilizzato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: Assenti	
Stato di conservazione: Medio	
Valore: SV	
Edificio a corpo semplice "torre di attacco del granulato" (h. = 20 ml) in c.a. e laterizio	

Edif. N°: 9	F. 1 Part 1315
Datazione: No data	Uso attuale: Inutilizzato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: Assenti	
Stato di conservazione: Medio	
Valore: V	
Edificio costituito dalla giustapp.di 7 capannoni in lat.con decorazioni architettoniche in lat., aperture grigliate e copertura a capanna a struttura lignea; giustapposta analoga copertura costituente portico d'accesso a corte interna	



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE

Toponimo: **Castellina Scalo**Isolato: **1B**Oggetto: **Ex stabilimento chimico "Puccioni"**Scheda: **7E**

Edif. N°: 10	F. 1 Part 1315
Datazione: No data	Uso attuale: Inutilizzato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: Assenti	
Stato di conservazione: Medio	
Valore: V	
Edificio a corpo semplice "torre di attacco del granulato" (h. = 20 ml) in c.a. e laterizio con aperture grigliate e copertura a capanna a struttura lignea	

Edif. N°: 10a	F. 1 Part 1315
Datazione: No data	Uso attuale: Inutilizzato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: Assenti	
Stato di conservazione: Medio	
Valore: V	
Ciminiera in laterizio	

Edif. N°: 11	F. 1 Part 1315
Datazione: No data	Uso attuale: Inutilizzato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: Assenti	
Stato di conservazione: Medio	
Valore: SV	
2 capannoni giustapposti con struttura in c.a. e tamponamenti in lat. copertura a capanna a struttura lignea e lucernario centrale, per vasche di cristallizzazione impianto solfato di rame	

Edif. N°: 11a	F. 1 Part 1315
Datazione: No data	Uso attuale: Inutilizzato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: Assenti	
Stato di conservazione: Medio	
Valore: SV	
Locale "centrifugazione" impianto solfato di rame	

Edif. N°: 12	F. 1 Part 1315
Datazione: No data	Uso attuale: Inutilizzato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: Assenti	
Stato di conservazione: Medio	
Valore: CCA	
Capannone industriale in c.a. e laterizio con copertura a volta	

Edif. N°: 13	F. 1 Part 1315
Datazione: No data	Uso attuale: Inutilizzato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: Assenti	
Stato di conservazione: Medio	
Valore: CCA	
Capannoni industriali in laterizio con copertura a capanna giustapposti	

Edif. N°: 13a	F. 1 Part 1315
Datazione: No data	Uso attuale: Inutilizzato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: Assenti	
Stato di conservazione: Medio	
Valore: N	
Capannone industriale giustapposto con struttura metallica e copertura a volta e con ampliamento in ferro e lamiera	

Edif. N°: 14	F. 1 Part 1315
Datazione: No data	Uso attuale: Inutilizzato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: Assenti	
Stato di conservazione: Medio	
Valore: N	
Rudere di capannone in laterizio con decorazioni architettoniche in laterizio e aperture grigliate	



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE

Toponimo: **Castellina Scalo**

Isolato: **1B**

Oggetto: **Ex stabilimento chimico "Puccioni"**

Scheda: **7E**

Luglio 1997

Edif. N°: 15	F. 1 Part 1315
Datazione: No data	Uso attuale: Inutilizzato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: Assenti	
Stato di conservazione: Medio	
Valore: CCA	
2 annessi in muratura	

Edif. N°: 16	F. 1 Part 45
Datazione: No data	Uso attuale: Inutilizzato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: Assenti	
Stato di conservazione: Medio	
Valore: V	
Ex civile abitazione a 2 piani (abitazione del direttore della fabbrica)	

Edif. N°: 17	F. 1 Part 44
Datazione: No data	Uso attuale: Inutilizzato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: Assenti	
Stato di conservazione: Medio	
Valore: V	
Ex civile abitazione a 2 piani (abitazione degli impiegati)	

Edif. N°: 17a	F. 1 Part 1315
Datazione: No data	Uso attuale: Inutilizzato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: Assenti	
Stato di conservazione: Medio	
Valore: SV	
Terrapieno alberato con muro a retta in pietra	

Edif. N°: 18	F. 1 Part 1315
Datazione: No data	Uso attuale: Inutilizzato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: Assenti	
Stato di conservazione: Medio	
Valore: SV	
EX "Salpa": edificio a corpi giustapposti in laterizio con copertura a capanna	

Edif. N°: 18a	F. 1 Part 1315
Datazione: No data	Uso attuale: Inutilizzato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: Assenti	
Stato di conservazione: Medio	
Valore: V	
Ciminiera in laterizio	

Edif. N°: 18b	F. 1 Part 1315
Datazione: No data	Uso attuale: Inutilizzato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: Assenti	
Stato di conservazione: Medio	
Valore: N	
Ampliamento in blocchi di cemento in gran parte crollato	

Edif. N°: 19	F. 1 Part 1315
Datazione: No data	Uso attuale: Inutilizzato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: Assenti	
Stato di conservazione: Medio	
Valore: N	
Baracche in lamiera	



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE

Toponimo: **Castellina Scalo**Isolato: **1B**Oggetto: **Ex stabilimento chimico "Puccioni"**Scheda: **7E**

Edif. N°: 20	F. 1 Part 1315
Datazione: No data	Uso attuale: Inutilizzato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: Assenti	
Stato di conservazione: Cattivo	
Valore: V	
Ex abitazioni operaie (4 u.f.): edificio a 1 piano, corpo semplice in laterizio con copertura a capanna	

Edif. N°: 21	F. 1 Part 40
Datazione: No data	Uso attuale: Trasformato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: Assenti	
Stato di conservazione: Medio	
Valore: V	
Civile abitazione (ex abitazioni operaie) 2 u.f.	

Edif. N°: 22	F. 1 Part 1284
Datazione: No data	Uso attuale: Inutilizzato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: Assenti	
Stato di conservazione: Medio	
Valore: CCA	
Annessi in muratura	

Edif. N°: 23	F. 1 Part 41
Datazione: No data	Uso attuale: Trasformato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: Assenti	
Stato di conservazione: Medio	
Valore: V	
Civile abitazione (ex abitazioni operaie) 4 u.f.	

Edif. N°: 23a	F. 1 Part 1287
Datazione: No data	Uso attuale: Inutilizzato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: Assenti	
Stato di conservazione: Medio	
Valore: N	
Baracche precarie in materiali vari	

Edif. N°: 24	F. 1 Part 1286
Datazione: No data	Uso attuale: Trasformato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: Assenti	
Stato di conservazione: Medio	
Valore: SV	
Edificio a 2 piani per civile abitazione, con scale esterne di accesso agli appartamenti al 1° piano (ex abitazioni operaie) 4 u.f.	

Edif. N°: 24a	F. 1 Part 1286
Datazione: No data	Uso attuale: Trasformato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: Assenti	
Stato di conservazione: Medio	
Valore: SV	
Edificio per civile abitazione a un piano con annessi (ex abitazione operaia)	

Edif. N°: 24b	F. 1 Part 1283
Datazione: No data	Uso attuale: Inutilizzato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: Assenti	
Stato di conservazione: Medio	
Valore: N	
Baracca precaria in materiali vari	



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE


ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Castellina Scalo**

Oggetto: **Ex stabilimento chimico "Puccioni"**

Isolato: **1B**

Scheda: **7E**



Edif. N°



Edif. N° **1,1b**



Edif. N° **1;1a**



Edif. N° **1c**



Edif. N° **2**



Edif. N° **3**



Edif. N° **4;3;5**



Edif. N° **4**



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Castellina Scalo**

Oggetto: **Ex stabilimento chimico "Puccioni"**

Isolato: **1B**

Scheda: **7E**



Edif. N° 4



Edif. N° 4

10



Edif. N° 5a;5

11



Edif. N° 8;5

12



Edif. N° 5b

13



Edif. N° 6

14



Edif. N° 7;8

15



Edif. N° 8

16



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Castellina Scalo**

Isolato: **1B**

Oggetto: **Ex stabilimento chimico "Puccioni"**

Scheda: **7E**




Edif. N° 9

17



Edif. N° 9

18



Edif. N° 9

19



Edif. N° 9

20



Edif. N° 10a:10

21



Edif. N° 10;11

22



Edif. N° 11

23



Edif. N° 11

24



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Castellina Scalo**

Isolato: **1B**

Oggetto: **Ex stabilimento chimico "Puccioni"**

Scheda: **7E**



Edif. N° 9;12

25



Edif. N° 12

26



Edif. N° 13

27



Edif. N° 13a



Edif. N° 13a

29



Edif. N° 14

30



Edif. N° 15

31



Edif. N° 16

32



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Castellina Scalo**

Isolato: **1B**

Oggetto: **Ex stabilimento chimico "Puccioni"**

Scheda: **7E**




Edif. N° 17

33




Edif. N° 17a

34



Edif. N° 18;18a

35



Edif. N° 18;18b

36



Edif. N° 19

37



Edif. N° 20

38



Edif. N° 20

39



Edif. N° 21

40



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Castellina Scalo**

Isolato: **1B**

Oggetto: **Ex stabilimento chimico "Puccioni"**

Scheda: **7E**

Luglio 1997



Edif. N° 22

41



Edif. N° 23

42



Edif. N° 23a;23

43



Edif. N° 23a;23

44



Edif. N° 24

45



Edif. N° 24a

46



Edif. N° 24b

47