



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE


Toponimo: **I Rigoni**

Isolato: **5**

Oggetto: **Villa**

Scheda: **9E**

Luglio 1997



Edif. N°: **1** F. 4 Part 151
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **RV**

Edificio rurale adattato a villa fine '800, 2 piani, muratura a finitura rasapietra con ricorsi e marcapiano in mattoni e tratti di muro a scarpa sul fronte N. Ingresso a arco con imposta a rilievo sormontato da trifora con mostre in pietra

Edif. N°: **1a** F. 4 Part 151
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Trasformato**
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Ristrutturazione distributiva**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**

Annesso rustico a sviluppo unitario a 1 p, in parte in aderenza al n°1, muratura mista con finitura rasapietra e ingresso a arco in mattoni sul fronte E.

Edif. N°: **1b** F. 4 Part 151
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**

Annesso al piano 1, in muratura intonacata, volume allungato in aderenza in parte al n°1

Edif. N°: **1c** F. 4 Part 151
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Trasformato**
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **SV**

Ex annesso rustico a 1 p, in muratura intonacata, parzialmente utilizzato a garage

Edif. N°: **2** F. 4 Part 122
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**

Annesso rustico in capannone prefabbricato

Edif. N°: **3** F. 4 Part 151
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Ristrutturazione distributiva**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Medio**
 Valore: **V**

Rustico, in muratura di pietrame, volume allungato, copertura a capanna, con ingresso voltato a botte centrale sul fronte sud.



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE

Toponimo: **I Rigoni**

Isolato: **5**

Oggetto: **Villa**

Scheda: **9E**

Edif. N°: 3a	F. 4 Part 151
Datazione: No data	Uso attuale: No data
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Medio	
Valore: V	
Aia lastricata in cotto	

Edif. N°: 3b	F. 4 Part 151
Datazione: No data	Uso attuale: No data
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Tettoia in legno	

Edif. N°: 4	F. 4 Part 151
Datazione: No data	Uso attuale: No data
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Piscina	



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **I Rigoni**

Oggetto: **Villa**

Isolato: **5**

Scheda: **9E**



Edif. N° 1

1



Edif. N° 1

2



Edif. N° 1;1a;1b

3



Edif. N° 1c



Edif. N° 1a

5



Edif. N° 2

6



Edif. N° 3;3a;3b

7