





Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE

Toponimo: **Molino Accarigi**Isolato: **6**Oggetto: **Molino**Scheda: **1E**

Edif. N°: **1** F. 16 Part 1
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Ristrutturazione distributiva**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **RV**
Ex mulino in parte adibito a civile abit.e lab.artigianale e in parte inutilizzato.Volume allungato con corpo centrale a 3 piani in muratura con angolari di pietra.Su retro apertura a arco tamponata,con iscrizione data:1798

Edif. N°: **1a** F. 16 Part 1
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Originario**
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Medio**
 Valore: **V**
Annesso rustico, inglobante forno, in aderenza sul fronte S, in muratura con finitura rasapietra e copertura a capanna

Edif. N°: **1b** F. 16 Part 1
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**
Annessi in legno, lamiera e materiali vari, in aderenza al n°1a

Edif. N°: **2** F. 16 Part 2
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Trasformato**
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Ristrutturazione distributiva**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**
Ex fienile ristrutturato ad uso carrozzeria, in muratura mista, con aperture in grigliato di mattoni lungo i fronti

Edif. N°: **3** F. 16 Part 2
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **SV**
Box in lamiera, in aderenza al n°2, lungo il fronte O

Edif. N°: **4** F. 16 Part 2
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**
Rimesse, baracche, in legno e lamiera, disposte in filata



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE

Toponimo: **Molino Accarigi**

Isolato: **6**

Oggetto: **Molino**

Scheda: **1E**

Edif. N°: 5	F. 15 Part 4
Datazione: No data	Uso attuale: No data
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Serra in legno	

Edif. N°: 6	F. 16 Part 195
Datazione: No data	Uso attuale: No data
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Aggregato di baracche e annessi, in legno e materiali vari	



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Molino Accarigi**

Oggetto: **Mulino**

Isolato: **6**

Scheda: **1E**



Edif. N° 1;1a

1



Edif. N° 1

2



Edif. N° 1;1a;1b

3



Edif. N° 1

4



Edif. N° 2;3

5



Edif. N° 2;4

6



Edif. N° 5

7



Edif. N° 6

8