





Luglio 1997

**COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE**

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE

Toponimo: **La Posta**Isolato: **7**Oggetto: **Stazione di posta**Scheda: **2E**

Edif. N°: **1** F. 18 Part 47  
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Trasformato**  
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **Ristrutturazione distributiva**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **Leggere**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **RV**

**Ex stazione di sosta per carrozze e viaggiatori, 2p, poi granaio della Fattoria Griccioli, sviluppo unit.sincr.,attualm.inutilizzato. Ristrutt.parcial.con creazione di 1 unità, a uso civile abitazione, accessibile da scala esterna fronteS.**

Edif. N°: **1a** F. 18 Part 47  
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**  
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **Leggere**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **N**

**Box in lamiera con tettoia in metallo in aderenza**

Edif. N°: **1b** F. 18 Part 48  
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**  
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **Leggere**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **N**

**Baracca, box in lamiera e tettoia in legno e lamiera in aderenza**



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **La Posta**

Oggetto: **Stazione di posta**

Isolato: **7**

Scheda: **2E**



Edif. N° 1

1



Edif. N° 1

2



Edif. N° 1a

3



Edif. N° 1b

4