





Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE

Toponimo: **"Villa Il Casone"**Isolato: **8**Oggetto: **Villa, Cappella e annessi**Scheda: **11E**

Edif. N°: 1	F. 12 Part 4
Datazione: 1825-1935	Usò attuale: Originario
N° piani: 2	N° Unità Funz: 1
Alterazioni Tipologiche: Frazionamento in piú alloggi	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: RV	
Villa anni '30, giardino formale e parco. 2 corpi a L su 2 p, muratura intonacata, cornici in pietra a porte e finestre. Facciata composta con 2 ali rientranti con porticato colonnato al p.t. e loggiato colonnato ora vetrato al 1°	

Edif. N°: 2	F. 12 Part 5
Datazione: 1825-1935	Usò attuale: No data
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Recinzione cane.	

Edif. N°: 3	F. 12 Part 43
Datazione: 1825-1935	Usò attuale: Inutilizzato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Medio	
Valore: RV	
Limonaia in muratura intonacata con pigne in pietra nel disegno di copertura. Presenta 7 aperture a arco vetrate sul fronte	

Edif. N°: 4	F. 12 Part 5
Datazione: 1825-1935	Usò attuale: Originario
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: CCA	
Rimessa per attrezzi in muratura	

Edif. N°: 5	F. 12 Part 5
Datazione: 1825-1935	Usò attuale: Originario
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Vasca in pietra di forma curvilinea	

Edif. N°: 6	F. 12 Part 44
Datazione: 1825-1935	Usò attuale: Originario
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Cappella con lesene in pietra e timpano	



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: "Villa Il Casone"

Oggetto: Villa, Cappella e annessi

Isolato: 8

Scheda: 11E



Edif. N° 1

1



Edif. N° 1

2



Edif. N° 1

3



Edif. N° 1;2

4



Edif. N° 1

5



Edif. N° 3

6



Edif. N° 3

7



Edif. N° 4

8



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: "Villa Il Casone"

Oggetto: Villa, Cappella e annessi

Isolato: 8

Scheda: 11E



Edif. N° 1

9



Edif. N° 5

10



Edif. N° 6

11



Edif. N° 6

12