





Luglio 1997

**COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE**

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE

Toponimo: **S. Giulia**Isolato: **9**Oggetto: **Fortificazione medievale**Scheda: **2E**

Edif. N°: **1** F. 7 Part 3  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**  
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Medio**  
 Valore: **RV**

**Di pendio, 3p, f.compatta, sviluppo diacr., abit. sovrapp. a rustici giustapp e separati. Accesso abit. da scala est. profferlo su fronte SE, loggia a 1 campata d'arrivo e rustici al pt. In pietra disposta a filaretto, tratti di muro a scarpa**

Edif. N°: **1a** F. 7 Part 3  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**  
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Medio**  
 Valore: **RV**

**Annesso rustico di pendio, in pietra a vista, con copertura a falda unica**

Edif. N°: **1b** F. 7 Part 93  
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**  
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **No data**  
 Valore: **V**

**Annesso ad 1p, forma quadrata, in pietra a vista**

Edif. N°: **1c** F. 7 Part 92  
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**  
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **No data**  
 Valore: **CCA**

**Concimaia inutilizzata**

Edif. N°: **1d** F. 7 Part 3  
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Inutilizzato**  
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Medio**  
 Valore: **V**

**Casa colonica, sviluppo diacr.unit., f. compatta, 3p, in aderenza a 1, abit. sovrapp. a rustici, accessibile da scala est. scoperta a NE. Muratura con finitura rasapietra, angolari in conci di pietra**

Edif. N°: **2** F. 7 Part 3  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**  
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Cattivo**  
 Valore: **V**

**Annesso a uso rimessa macchinari agricoli, muratura mista, copertura a capanna, con setto divisorio centrale, aperto sul fronte SE**



Luglio 1997

**COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE**

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE

Toponimo: **S. Giulia**Isolato: **9**Oggetto: **Fortificazione medievale**Scheda: **2E**

Edif. N°: <b>2a</b>	F. 7 Part 3
Datazione: <b>Presente al 1825</b>	Uso attuale: <b>Inutilizzato</b>
N° piani: <b>No data</b>	N° Unità Funz: <b>No data</b>
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Cattivo</b>	
Valore: <b>V</b>	
<b>Annesso rustico di pendio, 1p, giustapposto al n°2 e al n°1a. In pietra a vista, con 2 aperture allungate e architravate in legno, lungo il fronte SO</b>	

Edif. N°: <b>3</b>	F. 7 Part 3
Datazione: <b>No data</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
N° piani: <b>No data</b>	N° Unità Funz: <b>No data</b>
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>No data</b>	
Valore: <b>V</b>	
<b>Annesso ad 1p, in pietrame con intonaco rasapietra e angolari in mattoni, con ingresso a arco sul fronte SO</b>	

Edif. N°: <b>4</b>	F. 7 Part 3
Datazione: <b>No data</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
N° piani: <b>No data</b>	N° Unità Funz: <b>No data</b>
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>SV</b>	
<b>Porcilaia forma compatta, in pietrame stuccato, con copertura a capanna</b>	

Edif. N°: <b>4a</b>	F. 7 Part 3
Datazione: <b>No data</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
N° piani: <b>No data</b>	N° Unità Funz: <b>No data</b>
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>No data</b>	
Valore: <b>N</b>	
<b>Box in lamiera</b>	

Edif. N°: <b>4b</b>	F. 7 Part 3
Datazione: <b>No data</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
N° piani: <b>No data</b>	N° Unità Funz: <b>No data</b>
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>No data</b>	
Valore: <b>N</b>	
<b>Tettoia in legno e lamiera</b>	

Edif. N°: <b>5</b>	F. 7 Part 3
Datazione: <b>No data</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
N° piani: <b>No data</b>	N° Unità Funz: <b>No data</b>
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>N</b>	
<b>Annesso in muratura d 1p</b>	

Edif. N°: <b>5a</b>	F. 7 Part 3
Datazione: <b>No data</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
N° piani: <b>No data</b>	N° Unità Funz: <b>No data</b>
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>N</b>	
<b>Annesso in muratura d 1p</b>	

Edif. N°: <b>5b</b>	F. 7 Part 92
Datazione: <b>No data</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
N° piani: <b>No data</b>	N° Unità Funz: <b>No data</b>
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>N</b>	
<b>Annesso in muratura</b>	



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **S. Giulia**

Oggetto: **Fortificazione medievale**

Isolato: **9**

Scheda: **2E**



Edif. N° 1;1d

1



Edif. N° 1;1a;2a

2



Edif. N° 1

3



Edif. N° 1;1c;1d

4



Edif. N° 1;1d

5



Edif. N° 1;1d

6



Edif. N° 1

7



Edif. N° 1c;1b

8



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **S. Giulia**

Oggetto: **Fortificazione medievale**

Isolato: **9**

Scheda: **2E**



Edif. N° 2;2a

9



Edif. N° 2;2a

10



Edif. N° 2;3

11



Edif. N° 3

12



Edif. N° 4;4a;4b

13



Edif. N° 5;5a;5b

14



Edif. N° 6

15