





Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE

Toponimo: **Pieve a Castello**Isolato: **11**Oggetto: **Pieve**Scheda: **3E**

Edif. N°: **1** F. 33 Part 12
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **RV**
Pieve a Castello, navata unica con abside a O, monocellulare a 3p, absidiola giustapposta e sovrastante campanile. Ingresso princ. con portale in mattoni, con architrave in pietra sormontato da timpano sagomato e da rosone. Probabile 2ª navata originaria

Edif. N°: **2** F. 33 Part 12
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **RV**
Originario battistero, forma compatta e pianta poligonale in muratura di pietrame, copertura a falda unica, accessibile dalla corte interna tramite ingresso a arco ribassato in mattoni

Edif. N°: **3** F. 33 Part 12
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Ristrutturazione distributiva**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Edificio a sviluppo complesso diacronico, 3p, volumi e loggiato in aderenza lungo con locali di servizio a p.t., in muratura a filaretto irr. di pietra, con parti in mattoni e conci angolari di pietra

Edif. N°: **4** F. 33 Part 12
 Datazione: **Dopo il 1935** Uso attuale: **Trasformato**
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Tettoia impostata su setti e pilastri circolari in muratura di pietrame

Edif. N°: **5** F. 33 Part 12
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Edificio di pendio a sviluppo sincronico unitario con volume allungato, inglobante annessi rustici, aperto accessibile anche dal fronte E, copertura a capanna

Edif. N°: **6** F. 33 Part 12
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Edificio di pendio a sviluppo sincronico unitario con volume allungato, inglobante annessi rustici, muratura di pietra, angolari in conci di pietra, copertura a capanna



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Pieve a Castello**

Oggetto: **Pieve**

Isolato: **11**

Scheda: **3E**



Edif. N° **pan.**

1



Edif. N° **pan.**

2



Edif. N° **pan.**

3



Edif. N° **1;3;5;6**

4



Edif. N° **1**

5



Edif. N° **1;2**

6



Edif. N° **3;4;5**

7



Edif. N° **2;3**

8



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Pieve a Castello**

Isolato: **11**

Oggetto: **Pieve**

Scheda: **3E**



Edif. N° 3;4

9



Edif. N° 3

10



Edif. N° 3;5

11



Edif. N° 5;6

12