



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE



Toponimo: **Scorgiano**

Isolato: **13**

Oggetto: **Villa**

Scheda: **6E**

Luglio 1997



Edif. N°: **1** F. 64 Part 73
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Originario**
 N° piani: **3** N° Unità Funz: **1**
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **RV**

La villa è composta da un corpo di fabbrica a sviluppo sincronico 3p, in muratura parzialmente intonacata, con marcapiani e gronda in laterizio

Edif. N°: **1a** F. 64 Part 73
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 N° piani: **3** N° Unità Funz: **1**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **RV**

Corpo adiacente a 1 in laterizio, originariamente adibito a stalle per cavalli, presenta accessi ad arco ora tamponati parzialmente in muratura o vetriati e medaglioni in pietra a motivo decorativo, raffiguranti teste di cavallo

Edif. N°: **1b** F. 64 Part 73
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Originario**
 N° piani: **3** N° Unità Funz: **1**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**

Adiacente al lato SO delle stalle, disassato, c'è un edificio in pietra, 2p, con porticato al pt che conduce al giardino della villa dove sono i rustici. Al piano superiore c'è il granaio

Edif. N°: **1c** F. 64 Part 73
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 N° piani: **3** N° Unità Funz: **1**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**

Corte triangolare con scale e ballatoi di collegamento al corpo principale. Vi era la residenza della servitù

Edif. N°: **2** F. 64 Part 78
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 N° piani: **3** N° Unità Funz: **1**
 Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **RV**

Edificio di pendio a sviluppo diacronico in pietra intonacata 2p, con mostre di laterizio alle finestre, si snoda intorno ad una corte quadrata. Contiene più unità abitative compresa la residenza del fattore

Edif. N°: **2a** F. 64 Part 78
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Originario**
 N° piani: **3** N° Unità Funz: **1**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **RV**

Edificio di pendio in pietra intonacata 2p, al pt locali di servizio al 1p i granai. Le finestre al 1p hanno una cornice in pietra come gli accessi. L'edificio delimita a SE il complesso villa



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE

Toponimo: **Scorgiano**Isolato: **13**Oggetto: **Villa**Scheda: **6E**

Edif. N°: **3** F. 64 Part 70
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 N° piani: **3** N° Unità Funz: **1**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Edificio in pietra 2p, al pt è ora adibito a falegnameria

Edif. N°: **3a** F. 64 Part 68
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 N° piani: **3** N° Unità Funz: **1**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Rimessa in muratura di pietra adiacente a 3

Edif. N°: **3b** F. 64 Part 70
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Originario**
 N° piani: **3** N° Unità Funz: **1**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Tettoia con struttura portante in laterizio

Edif. N°: **3c** F. 64 Part 70
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Originario**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Tinaia in pietra parzialmente intonacata in edificio di pendio in pietra

Edif. N°: **4** F. 64 Part 68
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Medio**
 Valore: **V**
Stalle per cavalli in pietra

Edif. N°: **5** F. 64 Part 54
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Originario**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Limonaia in edificio di pietra a forma di triangolo arrotondato, in posizione di punta del parco della villa

Edif. N°: **6** F. 64 Part 56
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Originario**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Serra in muratura di pietra e vetro

Edif. N°: **6a** F. 64 Part 68
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **V**
Tettoia con pilastri in pietra



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE

Toponimo: **Scorgiano**

Isolato: **13**

Oggetto: **Villa**

Scheda: **6E**

Luglio 1997

Edif. N°: 6b	F. 64 Part 68
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: No data
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Serra in metallo e vetro	

Edif. N°: 6c	F. 64 Part 68
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: No data
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: CCA	
Recizioni in pietra per piante	

Edif. N°: 7	F. 64 Part 68
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: Originario
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Vasca in laterizio per acqua piovana	

Edif. N°: 8	F. 64 Part 75
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: No data
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: V	
Pozzo in pietra	

Edif. N°: 9	F. 64 Part 75
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: Trasformato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Rustico di pendio in pietra con grigliato in laterizio e aia adiacente	

Edif. N°: 9a	F. 64 Part 75
Datazione: No data	Usò attuale: No data
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: CCA	
Uccelliera in metallo e rete	

Edif. N°: 10	F. 64 Part 78
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: No data
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: CCA	
Rimesse in muratura e lamiera	

Edif. N°: 11	F. 64 Part 78
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: No data
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Baracche in lamiera	



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Scorgiano**

Oggetto: **Villa**

Isolato: **13**

Scheda: **6E**



Edif. N° 1

1



Edif. N° 1

2



Edif. N° 1a

3



Edif. N° 1a

4



Edif. N° 5

5



Edif. N° 1b

6



Edif. N° 1b

7



Edif. N° 1c

8



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Scorgiano**

Oggetto: **Villa**

Isolato: **13**

Scheda: **6E**



Edif. N° 1a;1b;1c

9



Edif. N° 2

10



Edif. N° 2;2a

11



Edif. N° 2;2a

12



Edif. N° 2;2a

13



Edif. N° 2a

14



Edif. N° 2a

15



Edif. N° 3c

16



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Scorgiano**

Oggetto: **Villa**

Isolato: **13**

Scheda: **6E**



Edif. N° 3;3a

17



Edif. N° 3a

18



Edif. N° 3a

19



Edif. N° 4

20



Edif. N° 5

21



Edif. N° 6;6a;6b;6c

22



Edif. N° 6

23



Edif. N° 7

24



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Scorgiano**

Oggetto: **Villa**

Isolato: **13**

Scheda: **6E**



Edif. N° 8

25



Edif. N° 9

26



Edif. N° 9;9a

27



Edif. N° 10

28



Edif. N° 11

29



Edif. N° 5

30



Edif. N° 5

31