





Luglio 1997

**COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE**

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE

Toponimo: **Castel Petraio**Isolato: **14**Oggetto: **Castello, chiesa e annessi rustici**Scheda: **7E**

Edif. N°: <b>1</b>	F. 37 Part 39
Datazione: <b>Presente al 1825</b>	Uso attuale: <b>Trasformato</b>
N°piani: <b>3</b>	N°Unità Funz: <b>1</b>
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>Assenti</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>RV</b>	
<b>Edificio di pendio in pietra in aderenza alla chiesa con conci angolari in pietra. Accesso dal sagrato della chiesa</b>	

Edif. N°: <b>2</b>	F. 37 Part 40
Datazione: <b>Presente al 1825</b>	Uso attuale: <b>Originario</b>
N°piani: <b>3</b>	N°Unità Funz: <b>1</b>
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>Assenti</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>RV</b>	
<b>Chiesa in pietra ad una navata, con rosone centrale incorniciato in laterizio. Cornice in pietra a porta e finestre sul fronte principale</b>	

Edif. N°: <b>3</b>	F. 37 Part 41
Datazione: <b>Presente al 1825</b>	Uso attuale: <b>Trasformato</b>
N°piani: <b>3</b>	N°Unità Funz: <b>1</b>
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>Assenti</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>RV</b>	
<b>Torre in pietra con particolare merlatura guelfa che presenta una cornice ad archetti e mensole in laterizio</b>	

Edif. N°: <b>3a</b>	F. 37 Part 41
Datazione: <b>Presente al 1825</b>	Uso attuale: <b>Trasformato</b>
N°piani: <b>3</b>	N°Unità Funz: <b>1</b>
Alterazioni Tipologiche: <b>Frazionamento in più alloggi</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>Assenti</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>RV</b>	
<b>Edificio in pietra su 3 piani con accesso tramite scala esterna in pietra situata nella corte. Mostre in laterizio alle finestre con arco e androne con apertura ad arco</b>	

Edif. N°: <b>3b</b>	F. 37 Part 41
Datazione: <b>Presente al 1825</b>	Uso attuale: <b>Trasformato</b>
N°piani: <b>3</b>	N°Unità Funz: <b>1</b>
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>Assenti</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>RV</b>	
<b>Torre in pietra senza merlatura</b>	

Edif. N°: <b>3c</b>	F. 37 Part 41
Datazione: <b>Presente al 1825</b>	Uso attuale: <b>Trasformato</b>
N°piani: <b>3</b>	N°Unità Funz: <b>1</b>
Alterazioni Tipologiche: <b>Frazionamento in più alloggi</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>Assenti</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>RV</b>	
<b>Edificio in pietra su 3 piani con accesso dalla corte tramite scala esterna</b>	



Luglio 1997

**COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE**

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE

Toponimo: **Castel Petraio**Isolato: **14**Oggetto: **Castello, chiesa e annessi rustici**Scheda: **7E**

Edif. N°: <b>3d</b>	F. 37 Part 41
Datazione: <b>Presente al 1825</b>	Uso attuale: <b>Trasformato</b>
N° piani: <b>3</b>	N° Unità Funz: <b>1</b>
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>Assenti</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>V</b>	
<b>Edificio su 2 piani in aderenza al corpo 3c intonacato</b>	

Edif. N°: <b>3e</b>	F. 37 Part 41
Datazione: <b>Presente al 1825</b>	Uso attuale: <b>Trasformato</b>
N° piani: <b>3</b>	N° Unità Funz: <b>1</b>
Alterazioni Tipologiche: <b>Frazionamento in più alloggi</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>Assenti</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>RV</b>	
<b>Edificio in pietra su 3 piani parzialmente intonacato sull'esterno, presenta accesso dalla corte tramite scala esterna in pietra, porta con cornice in pietra, mostre in laterizio alle finestre</b>	

Edif. N°: <b>4</b>	F. 37 Part 41
Datazione: <b>Presente al 1825</b>	Uso attuale: <b>Inutilizzato</b>
N° piani: <b>3</b>	N° Unità Funz: <b>1</b>
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>Assenti</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>V</b>	
<b>Pozzo in pietra a sezione quadrata</b>	

Edif. N°: <b>5</b>	F. 37 Part 41
Datazione: <b>Presente al 1825</b>	Uso attuale: <b>Originario</b>
N° piani: <b>3</b>	N° Unità Funz: <b>1</b>
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>Assenti</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>RV</b>	
<b>Corte lastricata in pietra e laterizio, vi si trova un pozzo di raccolta di acqua piovana</b>	

Edif. N°: <b>6</b>	F. 37 Part 41
Datazione: <b>Presente al 1825</b>	Uso attuale: <b>Inutilizzato</b>
N° piani: <b>3</b>	N° Unità Funz: <b>1</b>
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>Assenti</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Medio</b>	
Valore: <b>RV</b>	
<b>Torre in pietra a sezione circolare</b>	

Edif. N°: <b>7</b>	F. 37 Part 41
Datazione: <b>Presente al 1825</b>	Uso attuale: <b>Trasformato</b>
N° piani: <b>No data</b>	N° Unità Funz: <b>No data</b>
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>Leggere</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>No data</b>	
Valore: <b>V</b>	
<b>Fienile in pietra con grigliato in laterizio</b>	

Edif. N°: <b>8</b>	F. 37 Part 124
Datazione: <b>Presente al 1825</b>	Uso attuale: <b>Originario</b>
N° piani: <b>No data</b>	N° Unità Funz: <b>No data</b>
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>No data</b>	
Valore: <b>V</b>	
<b>Pozzo in pietra</b>	

Edif. N°: <b>9</b>	F. 37 Part 41
Datazione: <b>Presente al 1825</b>	Uso attuale: <b>Trasformato</b>
N° piani: <b>No data</b>	N° Unità Funz: <b>No data</b>
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>Leggere</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>No data</b>	
Valore: <b>V</b>	
<b>Rustico in pietra</b>	



Luglio 1997

## COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE

Toponimo: **Castel Petraio**

Isolato: **14**

Oggetto: **Castello, chiesa e annessi rustici**

Scheda: **7E**

Edif. N°: **10** F. 37 Part 124

Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Originario**

N° piani: **No data** N° Unità Funz: **No data**

Alterazioni Tipologiche: **No data**

Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**

Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**

Stato di conservazione: **No data**

Valore: **CCA**

**Forno in pietra e laterizio di recente fattura**



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Castel Petraio**

Oggetto: **Castello, chiesa e annessi rustici**

Isolato: **14**

Scheda: **7E**



Edif. N° 1

1



Edif. N° 3

2



Edif. N° 1;2;3

3



Edif. N° 2;3

4



Edif. N° 2;3

5



Edif. N° 5

6



Edif. N° 3e

7



Edif. N° 3e

8



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Castel Petraio**

Oggetto: **Castello, chiesa e annessi rustici**

Isolato: **14**

Scheda: **7E**



Edif. N° 3e

9



Edif. N° 3a;3b;3c

10



Edif. N° 3b

11



Edif. N° 3a

12



Edif. N° 2;3

13



Edif. N° 3

14



Edif. N° 1;2

15



Edif. N° 1

16



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Castel Petraio**

Oggetto: **Castello, chiesa e annessi rustici**

Isolato: **14**

Scheda: **7E**



Edif. N° 7

17



Edif. N° 3e

18



Edif. N° 3e

19



Edif. N° 3e

20



Edif. N° 3e;7

21



Edif. N° 7;9

22



Edif. N° 9;10

23



Edif. N° 3a;3b;3c;6;8

24