





Luglio 1997

**COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE**

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE

Toponimo: **S. Colomba**Isolato: **20**Oggetto: **Villa**Scheda: **60CS\04E**

Edif. N°: **1** F. 108 Part 37  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Originario**  
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **Restauro senza alterazioni**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **RV**  
**Attribuita a B.Peruzzi, sviluppo diacr.complesso con corpi a 3 p. Il corpo fu edificato tra 1497 e 1519; ristruttur. nel 1554; nel 1782 aggiunte 2 ali lat.e sopraelevaz.edificio princ.che nel XIX vennero unite poster.da 1 limonaia.**

Edif. N°: **2** F. 108 Part 38  
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**  
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **Restauro senza alterazioni**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **RV**  
**Giardino ad est, su terrazzamento superiore al livello stradale, delimitato da muro in pietra, profilo curvilineo ad E, in pietra con tratti, ed elementi tipologici in laterizio.**

Edif. N°: **3** F. 108 Part 35  
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**  
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **Restauro senza alterazioni**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **RV**  
**Giardino posto ad O, con fontana centrale e muri perimetrali con nicchie, di impianto seicentesco.**

Edif. N°: **4** F. 108 Part 38  
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**  
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **Restauro senza alterazioni**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **N**  
**Annesso per ricovero animali in muratura.**



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **S. Colomba**

Oggetto: **Villa**

Isolato: **20**

Scheda: **60CS\04E**



Edif. N° 1;2

1



Edif. N° 1

2




Edif. N° 2

3



Edif. N° 1;2

4



Edif. N° 1

5



Edif. N° 1

6



Edif. N° 1

7



Edif. N° 1;4

8



# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **S. Colomba**

Isolato: **20**

Oggetto: **Villa**

Scheda: **60CS\04E**

Luglio 1997



Edif. N° 1;3

9



Edif. N° 3

10



Edif. N° 3

11



Edif. N° 1

12



Edif. N° 1

13



Edif. N° 1

14