





Luglio 1997

**COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE**

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE

Toponimo: **S. Colomba**Isolato: **20**Oggetto: **Chiesa**Scheda: **60CS\13E**

Edif. N°: **1** F. 109 Part **B**  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Originario**  
 N° piani: **No data** N° Unità Funz: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **RV**

**Chiesa di S. Pietrao, impianto a navata unica, con portale ad arco, con mostra in pietra, sormontato da occhio circolare; in muratura di pietra a vista. Torre campanaria ad E, con aperture bifore ee ad arco ribassato, in pietra disposta a filaretto.**

Edif. N°: **1a** F. 109 Part **B**  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Originario**  
 N° piani: **No data** N° Unità Funz: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **RV**

**Cappella in aderenza ad E, con portale in mattoni, sormontato da timpano spezzato, centrale sul fronte N. In muratura con finitura rasapietra, intonacata su fronte N.**

Edif. N°: **1b** F. 109 Part **10**  
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Originario**  
 N° piani: **No data** N° Unità Funz: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **Ristrutturazione distributiva**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **V**

**Canonica s viluppo diacronico, in via di ristrutturazione, con corte interna ad O, corpi a 2p, con annesso giustapposto ad 1p, in muratura di pietrame, con angolari in conci di pietra. Coperture sfalsate a capanna ed a falda unica**

Edif. N°: **2** F. 109 Part **10**  
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Originario**  
 N° piani: **No data** N° Unità Funz: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **V**

**Annesso minore in pietra a vista giustapposto a muro in pietra, di limite su strada**

Edif. N°: **3** F. 109 Part **10**  
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Originario**  
 N° piani: **No data** N° Unità Funz: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **SV**

**Vasca in muratura mista**



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **S. Colomba**

Oggetto: **Chiesa**

Isolato: **20**

Scheda: **60CS\13E**



Edif. N° 1

1



Edif. N° 1;1a

2



Edif. N° 1;1a

3



Edif. N° 1b

4



Edif. N° 1b

5



Edif. N° 1b

6



Edif. N° 2;3

7



Edif. N° 1b

8