



Luglio 1997

**COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE**



ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE

Toponimo: "La Chiocciola"

Isolato: 23

Oggetto: Castello-Villa, Cappella e annessi rustici

Scheda: 8E



Edif. N°:	<b>1</b>	F. 95 Part 76
Datazione:	<b>Presente al 1825</b>	Uso attuale: <b>Originario</b>
N°piani:	<b>3</b>	N°Unità Funz: <b>1</b>
Alterazioni Tipologiche:	<b>Restauro senza alterazioni</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne:	<b>Assenti</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne:	<b>No data</b>	
Stato di conservazione:	<b>Buono</b>	
Valore:	<b>RV</b>	
<b>Il corpo della villa è su tre piani con base in muratura di pietra e i due piani superiori in muratura intonacata</b>		

Edif. N°:	<b>1a</b>	F. 95 Part 76
Datazione:	<b>Presente al 1825</b>	Uso attuale: <b>Originario</b>
N°piani:	<b>No data</b>	N°Unità Funz: <b>No data</b>
Alterazioni Tipologiche:	<b>Restauro senza alterazioni</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne:	<b>Assenti</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne:	<b>No data</b>	
Stato di conservazione:	<b>Buono</b>	
Valore:	<b>RV</b>	
<b>Castello: 2 corpi fabbrica in pietra di altezza diversa. Il più alto: sorta di torrione con finestre a arco ribas.; a metà lato SE: torre cilindrica con scala elicoidale interna di colleg. tra i piani e che dà il nome al complesso</b>		

Edif. N°:	<b>2</b>	F. 95 Part 78
Datazione:	<b>Presente al 1825</b>	Uso attuale: <b>Originario</b>
N°piani:	<b>No data</b>	N°Unità Funz: <b>No data</b>
Alterazioni Tipologiche:	<b>Restauro senza alterazioni</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne:	<b>Assenti</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne:	<b>No data</b>	
Stato di conservazione:	<b>Buono</b>	
Valore:	<b>RV</b>	
<b>Cappella in muratura intonacata, presenta campanile a vela</b>		

Edif. N°:	<b>3</b>	F. 95 Part 88
Datazione:	<b>Presente al 1825</b>	Uso attuale: <b>Trasformato</b>
N°piani:	<b>No data</b>	N°Unità Funz: <b>No data</b>
Alterazioni Tipologiche:	<b>Restauro senza alterazioni</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne:	<b>Assenti</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne:	<b>No data</b>	
Stato di conservazione:	<b>Buono</b>	
Valore:	<b>V</b>	
<b>Annesso di Fattoria in pietra</b>		

Edif. N°:	<b>4</b>	F. 95 Part 88
Datazione:	<b>Presente al 1825</b>	Uso attuale: <b>Trasformato</b>
N°piani:	<b>No data</b>	N°Unità Funz: <b>No data</b>
Alterazioni Tipologiche:	<b>Restauro senza alterazioni</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne:	<b>Assenti</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne:	<b>No data</b>	
Stato di conservazione:	<b>Buono</b>	
Valore:	<b>V</b>	
<b>Limonaia in laterizio con vetrate ad arco ora annessa all'azienda</b>		

Edif. N°:	<b>5</b>	F. 95 Part 88
Datazione:	<b>Presente al 1825</b>	Uso attuale: <b>Originario</b>
N°piani:	<b>No data</b>	N°Unità Funz: <b>No data</b>
Alterazioni Tipologiche:	<b>Restauro senza alterazioni</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne:	<b>Assenti</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne:	<b>No data</b>	
Stato di conservazione:	<b>Buono</b>	
Valore:	<b>RV</b>	
<b>Edificio di Fattoria in pietra su tre piani annesso all'azienda</b>		



Luglio 1997

**COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE**

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE

Toponimo: "La Chiocciola"

Isolato: 23

Oggetto: Castello-Villa, Cappella e annessi rustici

Scheda: 8E

Edif. N°: <b>5a</b>	F. 95 Part 88
Datazione: <b>Presente al 1825</b>	Usò attuale: <b>Originario</b>
N° piani: <b>No data</b>	N° Unità Funz: <b>No data</b>
Alterazioni Tipologiche: <b>Restauro senza alterazioni</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>Assenti</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>RV</b>	
<b>Edificio di Fattoria adiacente a 5, annesso all'azienda</b>	

Edif. N°: <b>6</b>	F. 95 Part 88
Datazione: <b>Presente al 1825</b>	Usò attuale: <b>Originario</b>
N° piani: <b>No data</b>	N° Unità Funz: <b>No data</b>
Alterazioni Tipologiche: <b>Restauro senza alterazioni</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>Assenti</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>V</b>	
<b>Capannone e rimesse in muratura di pietra annessi all'azienda</b>	

Edif. N°: <b>7</b>	F. 95 Part 77
Datazione: <b>Presente al 1825</b>	Usò attuale: <b>Originario</b>
N° piani: <b>No data</b>	N° Unità Funz: <b>No data</b>
Alterazioni Tipologiche: <b>Restauro senza alterazioni</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>Assenti</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>V</b>	
<b>Rustico in muratura mista su due piani</b>	

Edif. N°: <b>8</b>	F. 95 Part 76
Datazione: <b>Presente al 1825</b>	Usò attuale: <b>Trasformato</b>
N° piani: <b>No data</b>	N° Unità Funz: <b>No data</b>
Alterazioni Tipologiche: <b>Restauro senza alterazioni</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>Assenti</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>V</b>	
<b>Stalle per maiali in pietra</b>	

Edif. N°: <b>9</b>	F. 95 Part 76
Datazione: <b>Presente al 1825</b>	Usò attuale: <b>Trasformato</b>
N° piani: <b>No data</b>	N° Unità Funz: <b>No data</b>
Alterazioni Tipologiche: <b>Restauro senza alterazioni</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>Assenti</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>V</b>	
<b>Rustico in pietra</b>	

Edif. N°: <b>10</b>	F. 95 Part 131
Datazione: <b>Presente al 1825</b>	Usò attuale: <b>No data</b>
N° piani: <b>No data</b>	N° Unità Funz: <b>No data</b>
Alterazioni Tipologiche: <b>Restauro senza alterazioni</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>Assenti</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>CCA</b>	
<b>Rimessa in pietra</b>	

Edif. N°: <b>11</b>	F. 95 Part 75
Datazione: <b>Presente al 1825</b>	Usò attuale: <b>Originario</b>
N° piani: <b>No data</b>	N° Unità Funz: <b>No data</b>
Alterazioni Tipologiche: <b>Restauro senza alterazioni</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>Assenti</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>V</b>	
<b>Vasca in pietra di raccolta acqua piovana</b>	

Edif. N°: <b>12</b>	F. 95 Part 75
Datazione: <b>Presente al 1825</b>	Usò attuale: <b>Originario</b>
N° piani: <b>No data</b>	N° Unità Funz: <b>No data</b>
Alterazioni Tipologiche: <b>Restauro senza alterazioni</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>Assenti</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Buono</b>	
Valore: <b>V</b>	
<b>Pozzo in pietra</b>	



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: "La Chiocciola"

Oggetto: Castello-Villa, Cappella e annessi rustici

Isolato: 23

Scheda: 8E



Edif. N° pan.

1



Edif. N° pan.

2



Edif. N° 1

3



Edif. N° 1

4



Edif. N° 1a

5



Edif. N° 1a

6



Edif. N° 1a

7



Edif. N° 1a

8



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: "La Chiocciola"

Oggetto: Castello-Villa, Cappella e annessi rustici

Isolato: 23

Scheda: 8E



Edif. N° 1a

9



Edif. N° 1;1a;8

10



Edif. N° 1;1a;7;8

11



Edif. N° 7

12



Edif. N° 7

13



Edif. N° 9;12

14



Edif. N° 11

15



Edif. N° 10

16



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: "La Chiocciola"

Oggetto: Castello-Villa, Cappella e annessi rustici

Isolato: 23

Scheda: 8E



Edif. N° 2

17



Edif. N° 3;4

18



Edif. N° 4;5a

19



Edif. N° 5

20



Edif. N° 5

21



Edif. N° 5

22



Edif. N° 5a

23



Edif. N° pan.

24