




Luglio 1997

**COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE**

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE

Toponimo: **Il Poggio**Isolato: **24**Oggetto: **Palagio/Fattoria**Scheda: **7E**

Edif. N°: **1** F. 97 Part 27  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**  
 N° piani: **No data** N° Unità Funz: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **RV**

**Palagio/fattoria, disposizione a C, aperta a SO, sviluppo diacr.compl.Corpi a 3p a altezza variabile, angolo O:edificio a torre. Abitazione in parte di addetti agricoltura, parzial.ristrutt.sovrapp.a rustici e annessi al pt.**

Edif. N°: **1a** F. 97 Part 27  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**  
 N° piani: **No data** N° Unità Funz: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **RV**

**Ala SO, edificio a 2p, sviluppo sincr.unit. a corpo semplice, abitazione sovrapposta a rustici, inutilizzata e rustici in aderenza a E, in muratura di pietrame con tratti di muro a scarpa. Copertura a capanna.**

Edif. N°: **2** F. 97 Part 26  
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**  
 N° piani: **No data** N° Unità Funz: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **RV**

**Cappella privata, ingresso sormontato da occhio circolare, in muratura intonacata, con copertura a capanna.**

Edif. N°: **3** F. 97 Part 28  
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Inutilizzato**  
 N° piani: **No data** N° Unità Funz: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **V**

**Annesso rustico, inglobante porcilaia, forma compatta, in muratura intonacata, con copertura a capanna.**

Edif. N°: **4** F. 97 Part 31  
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Inutilizzato**  
 N° piani: **No data** N° Unità Funz: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **CCA**

**Vasca all'aperto**



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Il Poggio**

Isolato: **24**

Oggetto: **Palagio/Fattoria**

Scheda: **7E**



Edif. N° 1

1



Edif. N° 1;1a

2



Edif. N° 1

3



Edif. N° 1;1a

4



Edif. N° 2

5



Edif. N° 3

6



Edif. N° 4

7