



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE



Toponimo: "Castagnoli"

Isolato: 26

Oggetto: Palazzo, Cappella e annessi

Scheda: 3E

Luglio 1997



Edif. N°: **1** F. 77 Part 36
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**
 N°piani: **3** N°Unità Funz: **1**
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Medio**
 Valore: **RV**
Facciata pric. rifatta nel '500 a loggiati sovrapp.ora richiusi. Volume compatto,3p, pietra parz.intonacata, conci ang.in pietra.Loggiato sovrapp.con segni di abbassamento dell'arco e di success.tamp,con creazione di finestre alcune poi tamp.

Edif. N°: **1a** F. 77 Part 37
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **RV**
Edificio di pendio in pietra adiacente a 1, su 2/3 piani. Conci angolari in pietra e mostre in laterizio alle finestre

Edif. N°: **1b** F. 77 Part 37
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Tettoia con struttura portante in laterizio

Edif. N°: **1c** F. 77 Part 37
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Rimessa in laterizio adiacente a 1a

Edif. N°: **1d** F. 77 Part 37
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Edificio di pendio in pietra su tre piani,con scala di accesso esterna in pietra, sui lati O e E.

Edif. N°: **2** F. 77 Part 60
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Medio**
 Valore: **RV**
Cappella in pietra con conci ang.in pietra, facciata inglobata nel muro con accesso a arco che collega la cappella a 1. Facciata intonacata e racchiusa in paramento murario a arco sorretto da lesene in laterizio



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE

Toponimo: "Castagnoli"

Isolato: 26

Oggetto: Palazzo, Cappella e annessi

Scheda: 3E

Edif. N°: 3	F. 77 Part 82
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: No data
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Baracca precaria con recinzione per cane	

Edif. N°: 4	F. 77 Part 82
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: No data
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: V	
Pozzo in pietra	

Edif. N°: 5	F. 77 Part 61
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: No data
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Stalla per maiali in pietra con muro di recinzione in pietra	

Edif. N°: 5a	F. 77 Part 61
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: No data
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Medio	
Valore: V	
Rustico di pendio in pietra con mostre in laterizio	

Edif. N°: 5b	F. 77 Part 80
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: No data
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: CCA	
Espansione in laterizio al 5a	

Edif. N°: 6	F. 77 Part 78
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: No data
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: SV	
Concimaia in laterizio e pietra	



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: "Castagnoli"

Oggetto: Palazzo, Cappella e annessi

Isolato: 26

Scheda: 3E



Edif. N° pan.

1



Edif. N° 1

2



Edif. N° 2;4;5

3



Edif. N° 1;2

4



Edif. N° 1d

5



Edif. N° 1;1a;2

6



Edif. N° 1a

7



Edif. N° 1;1a;1b

8



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: "Castagnoli"

Oggetto: Palazzo, Cappella e annessi

Isolato: 26

Scheda: 3E



Edif. N° 1b;1c

9



Edif. N° 1d

10



Edif. N° 5a;5b

11



Edif. N° 6

12