



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE



ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE

Toponimo: "Castellino"

Isolato: 29

Oggetto: Castello

Scheda: 6E



Edif. N°:	1	F. 51 Part 9
Datazione:	Presente al 1825	Usò attuale: Trasformato
N° piani:	3	N° Unità Funz: 1
Alterazioni Tipologiche:	Restauro senza alterazioni	
Alterazioni Architettoniche Esterne:	Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne:	No data	
Stato di conservazione:	Buono	
Valore:	RV	
Edificio a filaretto di pietra con muro a scarpa cordonato al p.t., che richiude in parte un salone con feritoir; al 1°p finestre a arco ribassato		

Edif. N°:	1a	F. 51 Part 9
Datazione:	Presente al 1825	Usò attuale: Trasformato
N° piani:	No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche:	Restauro senza alterazioni	
Alterazioni Architettoniche Esterne:	Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne:	No data	
Stato di conservazione:	Buono	
Valore:	V	
Edificio adiacente a 1 in pietra su due piani, con loggia al piano primo e porticato al piano terra		

Edif. N°:	1b	F. 51 Part 9
Datazione:	Presente al 1825	Usò attuale: Trasformato
N° piani:	No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche:	Restauro senza alterazioni	
Alterazioni Architettoniche Esterne:	Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne:	No data	
Stato di conservazione:	Buono	
Valore:	V	
Rustico in pietra su un piano		

Edif. N°:	2	F. 51 Part 9
Datazione:	Presente al 1825	Usò attuale: Originario
N° piani:	No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche:	Restauro senza alterazioni	
Alterazioni Architettoniche Esterne:	Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne:	No data	
Stato di conservazione:	Buono	
Valore:	V	
Pozzo in pietra		

Edif. N°:	3	F. 51 Part 9
Datazione:	Presente al 1825	Usò attuale: No data
N° piani:	No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche:	Restauro senza alterazioni	
Alterazioni Architettoniche Esterne:	Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne:	No data	
Stato di conservazione:	Buono	
Valore:	V	
Corte lastricata in pietra e laterizio		

Edif. N°:	4	F. 51 Part 9
Datazione:	Presente al 1825	Usò attuale: No data
N° piani:	No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche:	Restauro senza alterazioni	
Alterazioni Architettoniche Esterne:	Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne:	No data	
Stato di conservazione:	No data	
Valore:	No data	
Rustico (?) non documentato		



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE

Toponimo: **"Castellino"**

Isolato: **29**

Oggetto: **Castello**

Scheda: **6E**

Edif. N°: **5** F. 51 Part 9
Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
N° piani: **No data** N° Unità Funz: **No data**
Alterazioni Tipologiche: **Restauro senza alterazioni**
Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
Stato di conservazione: **Buono**
Valore: **V**
Concimaia in pietra uso parcheggio

Edif. N°: **5a** F. 51 Part 9
Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
N° piani: **No data** N° Unità Funz: **No data**
Alterazioni Tipologiche: **Restauro senza alterazioni**
Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
Stato di conservazione: **No data**
Valore: **N**
Tettoia per posti auto sulla concimaia in pietra



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: "Castellino"

Oggetto: Castello

Isolato: 29

Scheda: 6E



Edif. N° 1a

1



Edif. N° 1;1a

2



Edif. N° 1;2;3

3



Edif. N° 1b

4



Edif. N° 5;5a

5