




Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE

Toponimo: **Podere Badesse e Molino**Isolato: **30A**Oggetto: **Ex mulino**Scheda: **4E**

Edif. N°: **1** F. 56 Part 35
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Cappella

Edif. N°: **2** F. 56 Part 31
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Annesso rustico - fienile - costituito da un corpo unitario in pietra con copertura a capanna, e sopraelevazione sullo spigolo in laterizio per cabina elettrica

Edif. N°: **3** F. 56 Part 34
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Totali**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **CCA**
Civile abitazione (2 u.f.) a due piani

Edif. N°: **4** F. 56 Part 31
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Ex mulino a 2/3 p, in corso di ristrutturazione costituito da volume unitario in pietra con copertura a capanna e corpo giustapposto

Edif. N°: **4a** F. 56 Part 31
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**
Pertinenza recintata da muro in pietra

Edif. N°: **5** F. 56 Part 167
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **SV**
Civile abitazione a due piani con annesso a un piano giustapposto



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE

Toponimo: **Podere Badesse e Molino**

Isolato: **30A**

Oggetto: **Ex mulino**

Scheda: **4E**

Edif. N°: **6** F. 56 Part 31
Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
N° piani: **No data** N° Unità Funz: **No data**
Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**
Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
Stato di conservazione: **Buono**
Valore: **SV**
Annesso a un piano giustapposto

Edif. N°: **7** F. 56 Part 170
Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
N° piani: **No data** N° Unità Funz: **No data**
Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**
Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
Stato di conservazione: **Buono**
Valore: **SV**
Annesso in muratura a un piano



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Podere Badesse e Molino**

Oggetto: **Ex mulino**

Isolato: **30A**

Scheda: **4E**



Edif. N° 1

1



Edif. N° 3;1;2

2



Edif. N° 2

3



Edif. N° 3;4

4



Edif. N° 4;4a

5



Edif. N° 4a

6



Edif. N° 4;6

7



Edif. N° 6;5

8



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Podere Badesse e Molino**

Isolato: **30A**

Oggetto: **Ex mulino**

Scheda: **4E**

Luglio 1997



Edif. N° 5

9



Edif. N° 7

10