





Luglio 1997

**COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE**

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE

Toponimo: **Villa Lilla**Isolato: **35**Oggetto: **Villa**Scheda: **10E**

Edif. N°: **1** F. 89 Part 105  
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Trasformato**  
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **Totali**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **SV**

**Ex villa ottocentesca, 3p, u pendio, ristrutturata, fronte S: disegno geometrico e annessi in aderenza su fronte N. Muratura intonacata, con angolari a disegno bugnato**

Edif. N°: **1a** F. 89 Part 105  
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Trasformato**  
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **SV**

**Annesso a 1p, adibito a civile abitazione, in aderenza a NO, in muratura intonacata**

Edif. N°: **1b** F. 89 Part 105  
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Trasformato**  
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **SV**

**Civile abitazione permanente a 2p, in aderenza a 1, in angolo a NE, con corpo a 1 piano giustapposto**

Edif. N°: **1c** F. 89 Part 105  
 Datazione: **Dopo il 1935** Uso attuale: **Trasformato**  
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **CCA**

**3 garage in muratura, con copertura praticabile**

Edif. N°: **2** F. 89 Part 104  
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Trasformato**  
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Totali**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **Totali**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **CCA**

**Ex annesso ristrutturato a civile abitazione permanente, 2p, con copertura a capanna, in muratura intonacata**

Edif. N°: **3** F. 89 Part 108  
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Trasformato**  
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **Ristrutturazione distributiva**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **N**

**Civile abitazione in costruzione, con precedente demolizione di edificio preesistente, 2p, in muratura mista**



Luglio 1997

## COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE

Toponimo: **Villa Lilla**

Isolato: **35**

Oggetto: **Villa**

Scheda: **10E**

Edif. N°: **4** F. **89** Part **105**  
Datazione: **Dopo il 1935** Uso attuale: **Trasformato**  
N° piani: **No data** N° Unità Funz: **No data**  
Alterazioni Tipologiche: **No data**  
Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
Stato di conservazione: **Buono**  
Valore: **N**  
**Piscina**



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Villa Lilla**

Oggetto: **Villa**

Isolato: **35**

Scheda: **10E**



Edif. N° 1

1



Edif. N° 1;1b;1c

2



Edif. N° 1a;1b

3



Edif. N° 2

4



Edif. N° 3

5



Edif. N° 4

6