



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE


Toponimo: **Uòpini**

Isolato: **40A**

Oggetto: **Villa Piccolomini**

Scheda: **26E**

Luglio 1997



Edif. N°: **1** F. 88 Part 34
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **Assenti**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **V**
Villa con corpo princ. a 3p, ad U, corte di accesso lastricata collegata da passaggi a N col complesso della fattoria e a S col giardino all'italiana; scala est.di colleg.del piano col giardino.cappella nel corpo principale

Edif. N°: **1a** F. 88 Part 506
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **V**
Giardino all'italiana

Edif. N°: **1b** F. 88 Part 34
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **V**
Annesso del giardino con rustico/deposito al s.i.

Edif. N°: **2** F. 88 Part 34
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **Assenti**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **V**
Corpo di fabbrica (stalle) giustapposto sul retro della Villa attualmente con copertura a terrazzo

Edif. N°: **3** F. 88 Part 485
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **V**
Pozzo

Edif. N°: **4** F. 88 Part 34
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 N°piani: **No data** N°Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **Gravi**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **V**
Nucleo originario/fattoria, 2 corpi a 2-3p diacronici a formare 2 corti di cui una lastricata adiacente alla villa, l'altra sterrata di servizio alla fattoria



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE

Toponimo: **Uòpini**

Isolato: **40A**

Oggetto: **Villa Piccolomini**

Scheda: **26E**

Edif. N°: 4	F. 88 Part 34
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: Trasformato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: Frazionamento in piú alloggi	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Leggere	
Alterazioni Architettoniche Interne: Gravi	
Stato di conservazione: No data	
Valore: V	
Nucleo originario/fattoria, 2 corpi a 2-3p diacronici a formare 2 corti di cui una lastricata adiacente alla villa, l'altra sterrata di servizio alla fattoria	

Edif. N°: 5	F. 88 Part 324
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: No data
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Tettoia	

Edif. N°: 6	F. 88 Part 488
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: Inutilizzato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: Assenti	
Stato di conservazione: No data	
Valore: V	
Annesso rustico di Pendio (porcile)	

Edif. N°: 7	F. 88 Part 304
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: Inutilizzato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: Assenti	
Stato di conservazione: No data	
Valore: V	
Annesso rustico	

Edif. N°: 8	F. 88 Part 304
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: Inutilizzato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: Assenti	
Stato di conservazione: No data	
Valore: V	
Fienile di pendio con copertura a capanna e grigliati in laterizio	

Edif. N°: 9	F. 89 Part 1135
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: No data
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: V	
Sistemazione di arredo esterno in asse all'ingresso della villa	



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Uòpini**

Oggetto: **Villa Piccolomini**

Isolato: **40A**

Scheda: **26E**



Edif. N° 1

1



Edif. N° 1;2;4;8

2



Edif. N° 1;1b;2

3



Edif. N° 1

4



Edif. N° 1

5



Edif. N° 1;4

6



Edif. N° 4

7



Edif. N° 4

8



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Uòpini**

Oggetto: **Villa Piccolomini**

Isolato: **40A**

Scheda: **26E**




Edif. N° 4

9



Edif. N° 4

10



Edif. N° 4

11



Edif. N° 4

12




Edif. N° 3;4

13



Edif. N° 2;3

14



Edif. N° 1a

15



Edif. N° 1;1a;1b

16



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Uòpini**

Oggetto: **Villa Piccolomini**

Isolato: **40A**

Scheda: **26E**



Edif. N° 5

17



Edif. N° 6

18



Edif. N° 7

19



Edif. N° 7

20



Edif. N° 8

21



Edif. N° 8

22



Edif. N° 9

23