



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE



Toponimo: **Loc. Montecelso**

Isolato: **41A**

Oggetto: **Villa**

Scheda: **11E**

Luglio 1997



Edif. N°: **1** F. 90 Part 97
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Originario**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **Assenti**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **V**
Villa novecentesca su edificio preesistente: edificio a blocco unitario a 3-4 piani con giardino pensile antistante la facciata di ingresso

Edif. N°: **2** F. 90 Part 97
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Originario**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **Assenti**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **V**
Casa colonica a 2p: edificio a blocco unitario a corpo doppio con copertura a padiglione e scala esterna - profferlo di accesso al 1°p (attualmente chiuso da infissi)

Edif. N°: **2a** F. 90 Part 97
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Originario**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **Assenti**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **No data**
Annesso rustico giustapposto

Edif. N°: **3** F. 90 Part 97
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Originario**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **Assenti**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **CCA**
Ex annesso rustico trasformato in garage

Edif. N°: **4** F. 90 Part 97
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Originario**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **Assenti**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **SV**
Stalla

Edif. N°: **5** F. 90 Part 97
 Datazione: **1825-1935** Uso attuale: **Originario**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **Assenti**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **V**
Annesso rustico con portico



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE

Toponimo: **Loc. Montecelso**

Isolato: **41A**

Oggetto: **Villa**

Scheda: **11E**

Edif. N°: 6	F. 90 Part 97
Datazione: 1825-1935	Uso attuale: Originario
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: Assenti	
Stato di conservazione: No data	
Valore: V	
Pozzo	

Edif. N°: 7	F. 90 Part 97
Datazione: 1825-1935	Uso attuale: Originario
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: Assenti	
Stato di conservazione: No data	
Valore: V	
Annesso rustico (porcile)	

Edif. N°: 8	F. 90 Part 97
Datazione: No data	Uso attuale: Originario
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: Assenti	
Stato di conservazione: No data	
Valore: CCA	
Annesso rustico in muratura	

Edif. N°: 9	F. 90 Part 992
Datazione: No data	Uso attuale: Originario
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: Assenti	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Baracca precaria in materiali vari	

Edif. N°: 10	F. 90 Part 992
Datazione: No data	Uso attuale: Originario
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: Assenti	
Stato di conservazione: No data	
Valore: CCA	
Annesso rustico con tettoia	



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Loc. Montecelso**

Oggetto: **Villa**

Isolato: **41A**

Scheda: **11E**



Edif. N° 1

1



Edif. N° 1

2



Edif. N° 1

3



Edif. N° 1a



Edif. N° 2;6

5



Edif. N° 2;2a;3

6



Edif. N° 5;4;6

7



Edif. N° 7;5

8



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Loc. Montecelso**

Oggetto: **Villa**

Isolato: **41A**

Scheda: **11E**



Edif. N° 8

9



Edif. N° 9

10



Edif. N° 10

11