





Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE

Toponimo: **Montecelso**Isolato: **41A**Oggetto: **Villa Montecelso**Scheda: **12E**Edif. N°: **1** F. 90 Part 83Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Originario**N° piani: **No data** N° Unità Funz: **No data**Alterazioni Tipologiche: **Restauro senza alterazioni**Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**Stato di conservazione: **Buono**Valore: **RV****Corpo principale della Villa: edificio di pendio a 2-3 piani con facciate intonacate e copertura a padiglione**Edif. N°: **1a** F. 90 Part 83Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**N° piani: **No data** N° Unità Funz: **No data**Alterazioni Tipologiche: **No data**Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**Stato di conservazione: **Buono**Valore: **V****Corpo a 1 piano giustapposto alla Villa con 3 grandi aperture vetrate e d arco sul fronte**Edif. N°: **1b** F. 90 Part 83Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**N° piani: **No data** N° Unità Funz: **No data**Alterazioni Tipologiche: **No data**Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**Stato di conservazione: **Buono**Valore: **RV****Baracca giustapposta in legno e vetroresina**Edif. N°: **1c** F. 90 Part 83Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**N° piani: **No data** N° Unità Funz: **No data**Alterazioni Tipologiche: **No data**Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**Stato di conservazione: **Buono**Valore: **RV****Scalinata architettonica**Edif. N°: **2** F. 90 Part 109Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**N° piani: **No data** N° Unità Funz: **No data**Alterazioni Tipologiche: **No data**Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**Stato di conservazione: **Buono**Valore: **CCA****Annesso in muratura**Edif. N°: **2a** F. 90 Part 109Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**N° piani: **No data** N° Unità Funz: **No data**Alterazioni Tipologiche: **No data**Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**Stato di conservazione: **Buono**Valore: **CCA****Tettoia in muratura - autorimessa**



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE

Toponimo: **Montecelso**

Isolato: **41A**

Oggetto: **Villa Montecelso**

Scheda: **12E**

Edif. N°: 2b	F. 90 Part 109
Datazione: No data	Usò attuale: No data
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: N	
Tettoia in ferro e vetroresina	

Edif. N°: 3	F. 90 Part 83
Datazione: No data	Usò attuale: No data
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: RV	
Vasca	

Edif. N°: 4	F. 90 Part 84
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: Trasformato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: Ristrutturazione distributiva	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Gravi	
Alterazioni Architettoniche Interne: Totali	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Ex cappella trasformata in civile abitazione	

Edif. N°: 4a	F. 90 Part 86
Datazione: No data	Usò attuale: No data
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: N	
Box in lamiera	

Edif. N°: 5	F. 90 Part 85
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: Trasformato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Gravi	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: SV	
Ex rustico ristrutturato in civile abitazione: edificio di pendio a 2-3 p in muratura di pietrame con copertura a capanna e corpi giustapposti	



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Montecelso**

Oggetto: **Villa Montecelso**


Isolato: **41A**

Scheda: **12E**



Edif. N° 1

1



Edif. N° 1;1c

2



Edif. N° **viale di ingre**

3



Edif. N° 1

4



Edif. N° 1a;1b

5



Edif. N° 2;2a;2b

6



Edif. N° 3

7



Edif. N° 4

8



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Montecelso**

Oggetto: **Villa Montecelso**

Isolato: **41A**

Scheda: **12E**

