





Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE

Toponimo: **Villa Parigini**Isolato: **45**Oggetto: **Villa / fattoria**Scheda: **10E**

Edif. N°: **1** F. 87 Part 8
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **RV**

Villa ristrutturata parte a uso convegni e parte a scuola materna, sp, sottotetto pratic.. Fronti a disegno geom., logge vetrate a 3-4p, aperture a arco, assiali sui fronti N e S. Fronti dipinti, basamento a scarpa a E,O, S; copert. padiglione

Edif. N°: **1a** F. 87 Part 8
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Ristrutturazione distributiva**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **RV**

Ex scuderie, cantina inutilizzata al pt, accessibili da apertura a arco, in angolo a E. Ristrutt. a uso centro culturale, muratura intonacata, copertura a capanna

Edif. N°: **1b** F. 87 Part 8
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Originario**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **RV**

Grotta in pietra con apertura rettangolare sul fronte N

Edif. N°: **1c** F. 87 Part 8
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **RV**

Pozzo forma circolare in mattoni con cornice sagomata in pietra

Edif. N°: **2** F. 87 Part 8
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Ristrutturazione distributiva**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **RV**

Depositi, magazzini annessi, parz. ristruttur. a uso civ. abit. perm., muratura intonacata con accesso al pt in arco ribassato centrale su fronte E

Edif. N°: **2a** F. 87 Part 8
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Inutilizzato**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **RV**

Cappella privata, annessi di fattoria inut. al pt, navata unica, muratura intonacata. Fronte princ. in mattoni scandito da 4 paraste con trabeazione geom., portale in pietra, timpano semicirc. sagomato. Fronti N,S,E: intonacata



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE

Toponimo: **Villa Parigini**Isolato: **45**Oggetto: **Villa / fattoria**Scheda: **10E**

Edif. N°: 2b	F. 87 Part 8
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: Inutilizzato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: RV	
Magazzini, depositi e annessi di pendio, forma compatta, muratura intonacata, separati con copertura a 3 falde	

Edif. N°: 3	F. 87 Part 8
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: Inutilizzato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: RV	
Magazzini, depositi e annessi di pendio, muratura intonacata, separati dal 2b, da gradonata in pietra e da passaggio a arco ribassato	

Edif. N°: 4	F. 87 Part 8
Datazione: Presente al 1825	Usò attuale: Trasformato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: Ristrutturazione distributiva	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Gravi	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: RV	
Limonaia ora adibita a magazzini dell'amministrazione provinciale, con configurazione ad L, 1p, in muratura intonacata	

Edif. N°: 4a	F. 87 Part 8
Datazione: No data	Usò attuale: No data
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: N	
Tettoia in struttura metallica su annesso non più esistente	

Edif. N°: 4b	F. 87 Part 8
Datazione: No data	Usò attuale: No data
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: N	
Tettoia in struttura metallica su annesso non più esistente	

Edif. N°: 4c	F. 87 Part 9
Datazione: No data	Usò attuale: No data
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: N	
Baracche precarie in materiali vari	

Edif. N°: 5	F. 87 Part 7
Datazione: No data	Usò attuale: Inutilizzato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: CCA	
Annesso rustico inutilizzato, volume allungato, in muratura con copertura a capanna	

Edif. N°: 6	F. 87 Part 8
Datazione: No data	Usò attuale: No data
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: RV	
Giardino formale perimetrato da muro in blocchi di pietra	



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE

Toponimo: **Villa Parigini**

Isolato: **45**

Oggetto: **Villa / fattoria**

Scheda: **10E**

Edif. N°: **6** F. **87** Part **8**
Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
N° piani: **No data** N° Unità Funz: **No data**
Alterazioni Tipologiche: **No data**
Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
Stato di conservazione: **Buono**
Valore: **RV**
Giardino formale perimetrato da muro in blocchi di pietra



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Villa Parigini**

Oggetto: **Villa / fattoria**

Isolato: **45**

Scheda: **10E**



Edif. N° 1




Edif. N° 1



Edif. N° 1;1c



Edif. N° 1;1a



Edif. N° 1b



Edif. N° 2;2a



Edif. N° 2a;2b



Edif. N° 2;2a;2b



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Villa Parigini**

Oggetto: **Villa / fattoria**

Isolato: **45**

Scheda: **10E**



Edif. N° 2b

9



Edif. N° 1a

10



Edif. N° 3

11



Edif. N° 3

12



Edif. N° 4

13



Edif. N° 4;4a;4b

14



Edif. N° 4;6

15



Edif. N° 4;4c

16



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Villa Parigini**

Oggetto: **Villa / fattoria**

Isolato: **45**

Scheda: **10E**



Edif. N° **4b**

17



Edif. N° **4;4c**

18



Edif. N° **6**

19



Edif. N° **1**

20