




Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE

Toponimo: **Vignaglia**Isolato: **45**Oggetto: **Villa / fattoria**Scheda: **42E**

Edif. N°: **1** F. 87 Part 55
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**

Villa/fattoria, volume allungato, lungo asse E-O adibita a uso civile abitazione perm., 3p, rustici e annessi al pt, muratura precedentemente intonacata, copertura a capanna

Edif. N°: **1a** F. 87 Part 55
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **RV**

Cappella privata, in aderenza a O, abside circ. su fronte N, muratura intonacata, con portale senza finitura, sormontato da occhio semicirc., copertura a capanna

Edif. N°: **2** F. 87 Part 54
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Originario**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**

Annesso a 2p, in muratura con finitura rasapietra e angolari in mattoni, copertura a capanna

Edif. N°: **2a** F. 87 Part 54
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Originario**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**

Rimessa a 1p, in muratura mista con finitura rasapietra, copertura a capanna

Edif. N°: **2b** F. 87 Part 54
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Originario**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**

Annesso a 1p, in aderenza al 2a, in muratura mista

Edif. N°: **2c** F. 87 Part 54
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz: **No data**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **CCA**

Annesso a 1p, recente, giustapposto a O. In mattoni con copertura a falda unica



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE

Toponimo: **Vignaglia**Isolato: **45**Oggetto: **Villa / fattoria**Scheda: **42E**

Edif. N°: 3	F. 87 Part 56
Datazione: No data	Uso attuale: Inutilizzato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: SV	
Porcilaia in volume allungato, in muratura mista	

Edif. N°: 4	F. 87 Part 56
Datazione: No data	Uso attuale: No data
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: SV	
Annesso rustico 1p, parzialmente riutilizzato a ricovero animali domestici, volume allungato in laterizio	

Edif. N°: 5	F. 87 Part 306
Datazione: No data	Uso attuale: Trasformato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Gravi	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Edificio 2p, unit.sincr.,prec.con depositi a magazzini sovrapp. a cantine, ristruttur. a uso civ.abit.perm.(3 unità). Rasapietra con angolari in mattoni	

Edif. N°: 5a	F. 87 Part 306
Datazione: No data	Uso attuale: Trasformato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: Ristrutturazione distributiva	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Totali	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: CCA	
Annesso in aderenza sul fronte NE, in muratura con finitura rasapietra, copertura a capanna (ex forno)	

Edif. N°: 5b	F. 87 Part 306
Datazione: No data	Uso attuale: Trasformato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: Frazionamento in più alloggi	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Totali	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Ex annesso di fattoria, ristrutturato a uso civ. abit. perm., forma compatta, in muratura con finitura rasapietra, copertura a capanna	

Edif. N°: 5c	F. 87 Part 60
Datazione: No data	Uso attuale: No data
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: N	
Parcheggi interrati, in costruzione in c.a.	

Edif. N°: 6	F. 87 Part 306
Datazione: No data	Uso attuale: Trasformato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: Frazionamento in più alloggi	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Totali	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Ex tinaia sviluppo unit. sincr., volume allungato, lungo asse NO-SE, ristrutturata a uso civ. abit. perm., in muratura con finitura rasapietra, copertura a capanna	

Edif. N°: 6	F. 87 Part 64
Datazione: No data	Uso attuale: Trasformato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: Frazionamento in più alloggi	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Totali	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Ex tinaia sviluppo unit. sincr., volume allungato, lungo asse NO-SE, ristrutturata a uso civ. abit. perm., in muratura con finitura rasapietra, copertura a capanna	



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE

Toponimo: **Vignaglia**

Isolato: **45**

Oggetto: **Villa / fattoria**

Scheda: **42E**

Edif. N°	6	F. 87 Part	306
Datazione:	No data	Uso attuale:	Trasformato
N° piani:	No data	N° Unità Funz:	No data
Alterazioni Tipologiche:	Frazionamento in più alloggi		
Alterazioni Architettoniche Esterne:	Totali		
Alterazioni Architettoniche Interne:	No data		
Stato di conservazione:	Buono		
Valore:	V		
Ex tinaia sviluppo unit. sincr., volume allungato, lungo asse NO-SE, ristrutturata a uso civ. abit. perm., in muratura con finitura rasapietra, copertura a capanna			



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Vignaglia**

Oggetto: **Villa / fattoria**

Isolato: **45**

Scheda: **42E**



Edif. N° 1



Edif. N° 1



Edif. N° 1



Edif. N° 1a




Edif. N° 1a



Edif. N° 2;2a



Edif. N° 2c;2b



Edif. N° 2b



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Vignaglia**

Oggetto: **Villa / fattoria**

Isolato: **45**

Scheda: **42E**



Edif. N° **2b**

9



Edif. N° **4**

10



Edif. N° **3**

11



Edif. N° **5;5a**

12



Edif. N° **5;5a**

13



Edif. N° **5;5c**

14



Edif. N° **5;5b;5c**

15



Edif. N° **5b;6**

16