



# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE


Toponimo: **Campo di Fiori**

Isolato: **49**

Oggetto: **Complesso architettonico**

Scheda: **18E**

Luglio 1997



Edif. N°: **1** F. 54 Part 5  
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Trasformato**  
 N°piani: **3** N°Unità Funz: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Gravi**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **RV**  
**Casa torre in pietra a sviluppo diacronico su 2/3 p, accesso al 1p tramite 3 scale esterne. Parzialmente intonacata. Una parte è stata trasformata da rustico a residenze e le aperture ad arco originarie sono state tamponate e anche una loggia**

Edif. N°: **1a** F. 54 Part 6  
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Trasformato**  
 N°piani: **3** N°Unità Funz: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **V**  
**Edificio in pietra su 2p con accesso al 1p tramite scala esterna**

Edif. N°: **1b** F. 54 Part 555  
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**  
 N°piani: **3** N°Unità Funz: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Leggere**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **V**  
**Rustico in pietra trasformato in residenza**

Edif. N°: **1c** F. 54 Part 9  
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**  
 N°piani: **3** N°Unità Funz: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **RV**  
**Tettoia con struttura portante a due colonne in pietra a sezione circolare**

Edif. N°: **2** F. 54 Part 9  
 Datazione: **No data** Uso attuale: **Inutilizzato**  
 N°piani: **3** N°Unità Funz: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Medio**  
 Valore: **V**  
**Rustico in pietra con conci angolari in pietra**

Edif. N°: **2a** F. 54 Part 9  
 Datazione: **No data** Uso attuale: **No data**  
 N°piani: **3** N°Unità Funz: **No data**  
 Alterazioni Tipologiche: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**  
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**  
 Stato di conservazione: **Medio**  
 Valore: **V**  
**Rustico in pietra uso rimessa**



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE

Toponimo: **Campo di Fiori**

Isolato: **49**

Oggetto: **Complesso architettonico**

Scheda: **18E**

Edif. N°: <b>3</b>	F. 54 Part 555
Datazione: <b>No data</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
N° piani: <b>3</b>	N° Unità Funz: <b>No data</b>
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>No data</b>	
Valore: <b>SV</b>	
<b>Pozzo in laterizio intonacato</b>	

Edif. N°: <b>4</b>	F. 54 Part 555
Datazione: <b>No data</b>	Uso attuale: <b>Trasformato</b>
N° piani: <b>3</b>	N° Unità Funz: <b>No data</b>
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>No data</b>	
Valore: <b>V</b>	
<b>Rustico in pietra a laterizio adibito a garage</b>	

Edif. N°: <b>5</b>	F. 54 Part 559
Datazione: <b>No data</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
N° piani: <b>3</b>	N° Unità Funz: <b>No data</b>
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>No data</b>	
Valore: <b>SV</b>	
<b>Tettoia con struttura portante in laterizio</b>	

Edif. N°: <b>6</b>	F. 54 Part 9
Datazione: <b>No data</b>	Uso attuale: <b>Inutilizzato</b>
N° piani: <b>3</b>	N° Unità Funz: <b>No data</b>
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>Cattivo</b>	
Valore: <b>V</b>	
<b>Concimaia in pietra</b>	

Edif. N°: <b>7</b>	F. 54 Part 9
Datazione: <b>No data</b>	Uso attuale: <b>No data</b>
N° piani: <b>3</b>	N° Unità Funz: <b>No data</b>
Alterazioni Tipologiche: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Esterne: <b>No data</b>	
Alterazioni Architettoniche Interne: <b>No data</b>	
Stato di conservazione: <b>No data</b>	
Valore: <b>N</b>	
<b>Box e tettoia in lamiera</b>	



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Campo di Fiori**

Oggetto: **Complesso architettonico**

Isolato: **49**

Scheda: **18E**



Edif. N° 1

1



Edif. N° 1;2

2



Edif. N° 1

3



Edif. N° 1

4



Edif. N° 1

5



Edif. N° 1;1a

6



Edif. N° 1a

7



Edif. N° 1

8



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Campo di Fiori**

Oggetto: **Complesso architettonico**

Isolato: **49**

Scheda: **18E**



Edif. N° 1b;3

9



Edif. N° 1a

10



Edif. N° 4

11



Edif. N° 1;1a

12



Edif. N° 1

13



Edif. N° 1

14



Edif. N° 1a

15



Edif. N° 1;2a

16



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Campo di Fiori**

Oggetto: **Complesso architettonico**

Isolato: **49**

Scheda: **18E**



Edif. N° 1c

17



Edif. N° 2

18



Edif. N° 6

19



Edif. N° 6

20



Edif. N° 5

21



Edif. N° 5

22



Edif. N° 1b

23