





Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE

Toponimo: **Montenero**Isolato: **49**Oggetto: **Villa padronale e annessi**Scheda: **26E**

Edif. N°: **1** F. 55 Part 2
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 N° piani: **3** N° Unità Funz: **1**
 Alterazioni Tipologiche: **Frazionamento in più alloggi**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**

Villa padronale in pietra a sviluppo diacronico composta da 2 corpi di fabbrica disposti a L su 2/3 p e un corpo in adiacenza su 2p che perimetra la corte sul lato NO. L'accesso alla corte è con un androne con entrata ad arco

Edif. N°: **1a** F. 55 Part 2
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 N° piani: **3** N° Unità Funz: **1**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **RV**

Edificio di pendio a sviluppo diacronico con torre nell'angolo SE. Accesso al 1p tramite scala esterna. I locali al pt, rustici in origine, sono ora rimessa. Al 1p una unità abitativa

Edif. N°: **1b** F. 55 Part 2
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 N° piani: **3** N° Unità Funz: **1**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**

Parata di pendio in pietra con angolari in laterizio adiacente a 1a

Edif. N°: **2** F. 55 Part 2
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
 N° piani: **3** N° Unità Funz: **1**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**

Edificio di pendio in cemento e laterizio su 2p, congiunto a 1 da 2 travi in cemento

Edif. N°: **3** F. 55 Part 2
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **No data**
 N° piani: **3** N° Unità Funz: **1**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **CCA**

Corte interna lastricata in cotto di recente fattura

Edif. N°: **4** F. 55 Part 2
 Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Trasformato**
 N° piani: **3** N° Unità Funz: **1**
 Alterazioni Tipologiche: **No data**
 Alterazioni Architettoniche Esterne: **Assenti**
 Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **V**

Rustico di pendio in pietra con grigliato in laterizio, in origine stalla



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE

Toponimo: **Montenero**

Isolato: **49**

Oggetto: **Villa padronale e annessi**

Scheda: **26E**

Edif. N°: 5	F. 55 Part 2
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: Trasformato
N° piani: 3	N° Unità Funz: 1
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Concimaia in pietra	

Edif. N°: 6	F. 55 Part 2
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: Trasformato
N° piani: 3	N° Unità Funz: 1
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Fienile in pietra con grigliato in laterizio e tettoia con struttura portante in laterizio ora tamponata sul fianco SE	

Edif. N°: 6a	F. 55 Part 4
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: No data
N° piani: 3	N° Unità Funz: 1
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: N	
Tettoia in lamiera e legno con recinzione per polli	

Edif. N°: 7	F. 55 Part 2
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: No data
N° piani: 3	N° Unità Funz: 1
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Aia lastricata in laterizio	



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Montenero**

Oggetto: **Villa padronale e annessi**

Isolato: **49**

Scheda: **26E**



Edif. N° 1;1a;4

1



Edif. N° 1

2



Edif. N° 1a;1b

3



Edif. N° 1

4



Edif. N° 1a

5



Edif. N° 1

6



Edif. N° 1;2



Edif. N° 3

8



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Montenero**

Oggetto: **Villa padronale e annessi**

Isolato: **49**

Scheda: **26E**



Edif. N° 1

9



Edif. N° 2

10



Edif. N° 1a

11



Edif. N° 6;1a1b

12



Edif. N° 1a

13



Edif. N° 4

14



Edif. N° 4

15



Edif. N° 4

16



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Montenero**

Isolato: **49**

Oggetto: **Villa padronale e annessi**

Scheda: **26E**



Edif. N° 5;6

17



Edif. N° 6;7

18



Edif. N° 6a

19



Edif. N° 6;6a

20