




Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE

Toponimo: **Lornano**Isolato: **49**Oggetto: **Fattoria**Scheda: **8CS14E**

Edif. N°: 1	F. 22 Part 5
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: Originario
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: RV	
La villa è composta da 2 corpi di fabbrica principali di 2p: al 1° piano locali di servizio annessi alla fattoria, al 2° piano locali di residenza. Un corpo principale include torretta con merlatura	

Edif. N°: 1a	F. 22 Part 5
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: Originario
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Leggere	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Edificio in pietra su 2p comprendente locali di servizio alla fattoria. L'accesso al 1° piano avviene tramite scala esterna e una grande varco di accesso segna l'entrata dalla strada alla proprietà	

Edif. N°: 1b	F. 22 Part 5
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: Trasformato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Leggere	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Edificio di pendio in pietra su 2p, comprende locali di servizio al piano terra e una unità abitativa al 1° piano	

Edif. N°: 1c	F. 22 Part 5
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: Trasformato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Rustico in pietra e laterizio	

Edif. N°: 1d	F. 22 Part 5
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: Trasformato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Edificio di pendio in pietra intonacata adiacente a 1 con stalle per cavalli	

Edif. N°: 2	F. 22 Part 5
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: Originario
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Fienile in pietra con gliolato in laterizio	



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE

Toponimo: **Lornano**Isolato: **49**Oggetto: **Fattoria**Scheda: **8CS\14E**

Edif. N°: 2a	F. 22 Part 5
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: Trasformato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Stalle in pietra in adiacenza a 2	

Edif. N°: 2b	F. 22 Part 5
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: No data
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: N	
Tettoie in lamiera e baracche uso pollaio	

Edif. N°: 3	F. 22 Part 5
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: Trasformato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Assenti	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Medio	
Valore: V	
Rustico di pendio in pietra su 2p con annessa tettoia	

Edif. N°: 4	F. 22 Part 5
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: No data
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: Leggere	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Medio	
Valore: V	
Rustico di pendio in pietra	

Edif. N°: 5	F. 22 Part 5
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: Trasformato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: V	
Edificio a sviluppo diacronico in pietra su 2p con scala esterna di accesso al 1p, mostre in laterizio alle finestre	

Edif. N°: 6	F. 22 Part 5
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: Trasformato
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: V	
Rustico di pendio in pietra	

Edif. N°: 7	F. 22 Part 5
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: No data
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: No data	
Valore: V	
Pozzo in pietra e laterizio	

Edif. N°: 8	F. 22 Part 5
Datazione: Presente al 1825	Uso attuale: Originario
N° piani: No data	N° Unità Funz: No data
Alterazioni Tipologiche: No data	
Alterazioni Architettoniche Esterne: No data	
Alterazioni Architettoniche Interne: No data	
Stato di conservazione: Buono	
Valore: N	
Tettoia precaria in lamiera	



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI DI PARTICOLARE VALORE ARCHITETTONICO ED AMBIENTALE

Toponimo: **Lornano**

Isolato: **49**

Oggetto: **Fattoria**

Scheda: **8CS\14E**

Edif. N°: **9** F. 22 Part 5
Datazione: **Presente al 1825** Uso attuale: **Originario**
N° piani: **No data** N° Unità Funz: **No data**
Alterazioni Tipologiche: **No data**
Alterazioni Architettoniche Esterne: **No data**
Alterazioni Architettoniche Interne: **No data**
Stato di conservazione: **Buono**
Valore: **V**
Vasca in pietra per raccolta acqua piovana



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Lornano**

Oggetto: **Fattoria**

Isolato: **49**

Scheda: **8CSV14E**



Edif. N° 1

1



Edif. N° 1

2



Edif. N° 1c

3



Edif. N° 1

4



Edif. N° 1

5



Edif. N° 1c

6



Edif. N° 1

7



Edif. N° 1c

8



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Lornano**

Oggetto: **Fattoria**

Isolato: **49**

Scheda: **8CSV14E**



Edif. N° 1;1d

9



Edif. N° 3;4

10



Edif. N° 4;5

11



Edif. N° 3;4;5;6

12



Edif. N° 5

13



Edif. N° 3

14



Edif. N° 4

15



Edif. N° 5

16



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Lornano**

Oggetto: **Fattoria**

Isolato: **49**

Scheda: **8CS\14E**



Edif. N° 5

17



Edif. N° 1

18



Edif. N° 1

19



Edif. N° 1;1b

20



Edif. N° 2;2a

21



Edif. N° 2

22



Edif. N° 2;2a

23



Edif. N° 2b

24



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo: **Lornano**

Oggetto: **Fattoria**

Isolato: **49**

Scheda: **8CSV14E**



Edif. N° 1b

25



Edif. N° 1a;1b

26



Edif. N° 1a

27



Edif. N° 1a;1b

28



Edif. N° 1a

29



Edif. N° 1a

30



Edif. N° 8

31



Edif. N° 7

32