



# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI SPARSI DI NON PARTICOLARE VALORE

Toponimo:

Isolato: **1A**

Oggetto:

Scheda: **000**

Luglio 1997


Edif. N° **1** F.: 1 Part.: **610**

N° piani: 1 N° Unità Funz.li: 1

Stato di conservazione: **Buono**

Valore: **N**

Capannone industriale lavorazione meccanica




Edif. N° **1a** F.: 1 Part.: **610**

N° piani: 2 N° Unità Funz.li: 1

Stato di conservazione: **Buono**

Valore: **N**

Corpo uffici giustapposto




Edif. N° **1b** F.: 1 Part.: **610**

N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**

Stato di conservazione: **No data**

Valore: **N**

Box in lamiera




Edif. N° **2** F.: 1 Part.: **1019**

N° piani: 2 N° Unità Funz.li: 1

Stato di conservazione: **Buono**

Valore: **N**

Capannone ind.lavorazione legno con porzione a 2 piani uffici e servizi




Edif. N° **2a** F.: 1 Part.: **1019**

N° piani: 1 N° Unità Funz.li: 1

Stato di conservazione: **Buono**

Valore: **N**

Locale tecnico




Edif. N° **2b** F.: 1 Part.: **1019**

N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**

Stato di conservazione: **No data**

Valore: **N**

Tettoia in ferro e lamiera giustapposta




Edif. N° **2c** F.: 1 Part.: **1019**

N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**

Stato di conservazione: **No data**

Valore: **N**

Box in lamiera




Edif. N° **2d** F.: 1 Part.: **1019**

N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**

Stato di conservazione: **No data**

Valore: **N**

Annesso in ferro e lamiera




Edif. N° **3** F.: 1 Part.: **587**

N° piani: 1 N° Unità Funz.li: 1

Stato di conservazione: **Buono**

Valore: **N**

Capannone industriale fabbricazione arredamenti



Edif. N° **3a** F.: 1 Part.: **587**

N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**

Stato di conservazione: **No data**

Valore: **N**

Box in lamiera




Edif. N° **4** F.: 1 Part.: **587**

N° piani: 2 N° Unità Funz.li: 1

Stato di conservazione: **Buono**

Valore: **N**

Laboratorio stampaggio plastica al pt e uffici al p 1°



Edif. N° **5** F.: 1 Part.: **873**

N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**

Stato di conservazione: **No data**

Valore: **N**

Cabina elettrica




Edif. N° **6** F.: 1 Part.: **1439**

N° piani: 1 N° Unità Funz.li: 1

Stato di conservazione: **Buono**

Valore: **N**

Capannone industriale alimentare (panificio) con locali tecnici giustapposti




Edif. N° **6a** F.: 1 Part.: **837**

N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**

Stato di conservazione: **No data**

Valore: **N**

Tettoia in lamiera parzialmente tamponata




Edif. N° **7** F.: 1 Part.: **837**

N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**

Stato di conservazione: **No data**

Valore: **N**

Cabina elettrica




Edif. N° **8** F.: 1 Part.: **610**

N° piani: 1 N° Unità Funz.li: 1

Stato di conservazione: **Buono**

Valore: **N**

Locale tecnico





Luglio 1997

**COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE**


ELENCO DEGLI EDIFICI SPARSI DI NON PARTICOLARE VALORE

Toponimo:


Oggetto:

Isolato: **1A**Scheda: **000**Edif. N° **9** F.: 1 Part.: **614**N° piani: **2** N° Unità Funz.li: **5**Stato di conservazione: **Buono**Valore: **N**


Civile abitazione

Edif. N° **9a** F.: 1 Part.: **628**N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**Stato di conservazione: **No data**Valore: **N**


Tettoia in ferro e lamiera

Edif. N° **9b** F.: 1 Part.: **1170**N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**Stato di conservazione: **No data**Valore: **N**


Box in lamiera

Edif. N° **10** F.: 1 Part.: **615**N° piani: **2** N° Unità Funz.li: **1**Stato di conservazione: **Buono**Valore: **CCA**


Civile abitazione

Edif. N° **10a** F.: 1 Part.: **615**N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**Stato di conservazione: **No data**Valore: **N**


Baracca in lamiera

Edif. N° **11** F.: 1 Part.: **307**N° piani: **1** N° Unità Funz.li: **1**Stato di conservazione: **Buono**Valore: **N**

Capannone industriale lavorazione legno con locali tecnici giustapposti

Edif. N° **11a** F.: 1 Part.: **307**N° piani: **2** N° Unità Funz.li: **1**Stato di conservazione: **Buono**Valore: **N**


Civile abitazione (custode) con uffici e servizi al pt

Edif. N° **11b** F.: 1 Part.: **838**N° piani: **1** N° Unità Funz.li: **1**Stato di conservazione: **Buono**Valore: **N**


Locale tecnico

Edif. N° **11c** F.: 1 Part.: **838**N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**Stato di conservazione: **No data**Valore: **N**


Tettoia precaria in ferro e lamiera

Edif. N° **11d** F.: 1 Part.: **1101**N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**Stato di conservazione: **No data**Valore: **N**


2 baracche in lamiera

Edif. N° **12** F.: 1 Part.: **307**N° piani: **1** N° Unità Funz.li: **1**Stato di conservazione: **Buono**Valore: **N**


Capannone industriale lavorazione legno con locali tecnici giustapposti

Edif. N° **12a** F.: 1 Part.: **307**N° piani: **1** N° Unità Funz.li: **1**Stato di conservazione: **Buono**Valore: **N**

Corpo uffici giustapposto

Edif. N° **12b** F.: 1 Part.: **307**N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**Stato di conservazione: **No data**Valore: **N**


Baracca in lamiera giustapposta

Edif. N° **13** F.: 1 Part.: **504**N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**Stato di conservazione: **No data**Valore: **N**


Cabina elettrica

Edif. N° **14** F.: 1 Part.: **1447**N° piani: **1** N° Unità Funz.li: **1**Stato di conservazione: **Buono**Valore: **N**

Capannone industriale dismesso adibito a magazzino vinicolo

Edif. N° **14a** F.: 1 Part.: **1444**N° piani: **2** N° Unità Funz.li: **1**Stato di conservazione: **Buono**Valore: **N**

Corpo uffici e servizi giustapposto





# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo:

Isolato: 1A

Oggetto:

Scheda: 000

Luglio 1997



Edif. N° 1;1a

1



Edif. N° 1b

2



Edif. N° 2

3



Edif. N° 2a

4



Edif. N° 2c;2b

5



Edif. N° 2d

6



Edif. N° 3;4

7



Edif. N° 6;3;3a

8



# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo:

Isolato: 1A

Oggetto:

Scheda: 000

Luglio 1997



Edif. N° 5

9



Edif. N° 6

10



Edif. N° 6a;7

11



Edif. N° 8

12



Edif. N° 9

13



Edif. N° 9a;9b

14



Edif. N° 10

15



Edif. N° 10a

16



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo:

Oggetto:

Isolato: 1A

Scheda: 000



Edif. N° 11;11a

17



Edif. N° 11b

18



Edif. N° 11c

19



Edif. N° 11d

20



Edif. N° 12;12a

21



Edif. N° 12b

22



Edif. N° 13

23



Edif. N° 14

24



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo:

Isolato: 1A

Oggetto:

Scheda: 000



Edif. N° 14;14a

25