



Luglio 1997

**COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE**


ELENCO DEGLI EDIFICI SPARSI DI NON PARTICOLARE VALORE

Toponimo:


Oggetto:

Isolato: **5**Scheda: **000**Edif. N° **1** F.: **3** Part.: **46**N° piani: **1** N° Unità Funz.li: **1**Stato di conservazione: **Buono**Valore: **N**


Impianto industriale comprendente due capannoni

Edif. N° **2** F.: **3** Part.: **53**N° piani: **1** N° Unità Funz.li: **1**Stato di conservazione: **Buono**Valore: **N**


Edificio industriale

Edif. N° **3** F.: **3** Part.: **54**N° piani: **2** N° Unità Funz.li: **1**Stato di conservazione: **Buono**Valore: **N**


Impianto industriale

Edif. N° **4** F.: **4** Part.: **115**N° piani: **1** N° Unità Funz.li: **1**Stato di conservazione: **Buono**Valore: **N**


Impianto industriale costituito da due capannoni in aderenza

Edif. N° **5** F.: **4** Part.: **122**N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**Stato di conservazione: **No data**Valore: **N**


Baracca precaria

Edif. N° **6** F.: **4** Part.: **432**N° piani: **1** N° Unità Funz.li: **3**Stato di conservazione: **Buono**Valore: **N**


Annessi in muratura disposti in filata

Edif. N° **8** F.: **4** Part.: **314**N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**Stato di conservazione: **No data**Valore: **N**


Gabbie in metallo

Edif. N° **10** F.: **4** Part.: **355**N° piani: **1** N° Unità Funz.li: **1**Stato di conservazione: **Buono**Valore: **N**


Volume tecnico in muratura

Edif. N° **11** F.: **4** Part.: **328**N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**Stato di conservazione: **No data**Valore: **N**


Baracche in materiali vari disposte in fila

Edif. N° **12** F.: **4** Part.: **312**N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**Stato di conservazione: **No data**Valore: **N**


Aggregato di baracche in legno e annessi in materiali vari

Edif. N° **13** F.: **4** Part.: **313**N° piani: **2** N° Unità Funz.li: **2**Stato di conservazione: **Buono**Valore: **CCA**


Civile abitazione

Edif. N° **13a** F.: **4** Part.: **427**N° piani: **1** N° Unità Funz.li: **1**Stato di conservazione: **Buono**Valore: **N**


Annesso in muratura, tettoia, baracca legno

Edif. N° **14** F.: **4** Part.: **125**N° piani: **2** N° Unità Funz.li: **1**Stato di conservazione: **Buono**Valore: **N**


Impianto industriale

Edif. N° **15** F.: **4** Part.: **157**N° piani: **2** N° Unità Funz.li: **1**Stato di conservazione: **Buono**Valore: **N**


Impianto industriale

Edif. N° **16** F.: **4** Part.: **77**N° piani: **2** N° Unità Funz.li: **2**Stato di conservazione: **Buono**Valore: **N**

Fabbrica per la produzione di mobili e arredamenti

Edif. N° **16** F.: **4** Part.: **175**N° piani: **2** N° Unità Funz.li: **2**Stato di conservazione: **Buono**Valore: **N**

Fabbrica per la produzione di mobili e arredamenti





Luglio 1997

**COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE**

ELENCO DEGLI EDIFICI SPARSI DI NON PARTICOLARE VALORE

Toponimo:


Oggetto:

Isolato: **5**Scheda: **000**Edif. N° **16** F.: 4 Part.: 175

N° piani: 2 N° Unità Funz.li: 2

Stato di conservazione: **Buono**Valore: **N**

Fabbrica per la produzione di mobili e arredamenti

Edif. N° **16** F.: 4 Part.: 77

N° piani: 2 N° Unità Funz.li: 2

Stato di conservazione: **Buono**Valore: **N**


Fabbrica per la produzione di mobili e arredamenti

Edif. N° **16** F.: 4 Part.: 77

N° piani: 2 N° Unità Funz.li: 2

Stato di conservazione: **Buono**Valore: **N**


Fabbrica per la produzione di mobili e arredamenti

Edif. N° **16** F.: 4 Part.: 77

N° piani: 2 N° Unità Funz.li: 2

Stato di conservazione: **Buono**Valore: **N**


Fabbrica per la produzione di mobili e arredamenti

Edif. N° **17** F.: 5 Part.: 270

N° piani: 1 N° Unità Funz.li: 1

Stato di conservazione: **Buono**Valore: **N**


Volume tecnico in muratura

Edif. N° **19** F.: 5 Part.: 270

N° piani: 1 N° Unità Funz.li: 1

Stato di conservazione: **Buono**Valore: **N**


Volume tecnico in muratura

Edif. N° **20** F.: 4 Part.: 128

N° piani: 2 N° Unità Funz.li: 1

Stato di conservazione: **Buono**Valore: **N**


Civile abitazione

Edif. N° **23** F.: 5 Part.: 275

N° piani: 1 N° Unità Funz.li: 1

Stato di conservazione: **Buono**Valore: **N**


Volume tecnico in muratura

Edif. N° **24** F.: 4 Part.: 30

N° piani: 2 N° Unità Funz.li: 4

Stato di conservazione: **Buono**Valore: **N**


Civile abitazione

Edif. N° **25** F.: 4 Part.: 130

N° piani: 2 N° Unità Funz.li: 2

Stato di conservazione: **Buono**Valore: **N**

Capannone in muratura a uso carrozzeria

Edif. N° **25a** F.: 4 Part.: 130

N° piani: 2 N° Unità Funz.li: 2

Stato di conservazione: **Buono**Valore: **N**


Edificio in costruzione

Edif. N° **25b** F.: 4 Part.: 130


N° piani: 1 N° Unità Funz.li: 1

Stato di conservazione: **Buono**Valore: **N**

Annesso in muratura

Edif. N° **27** F.: 5 Part.: 307N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**Stato di conservazione: **No data**Valore: **N**


Area precedentemente adibita a campeggio

Edif. N° **27a** F.: 5 Part.: 307

N° piani: 1 N° Unità Funz.li: 1

Stato di conservazione: **Buono**Valore: **N**


Annesso in muratura intonacata

Edif. N° **27b** F.: 5 Part.: 307

N° piani: 1 N° Unità Funz.li: 1

Stato di conservazione: **Buono**Valore: **N**


Annesso in muratura intonacata

Edif. N° **27c** F.: 5 Part.: 307

N° piani: 1 N° Unità Funz.li: 1

Stato di conservazione: **Buono**Valore: **N**

Annesso in muratura intonacata





# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI SPARSI DI NON PARTICOLARE VALORE

Toponimo:

Isolato: **5**

Oggetto:

Scheda: **000**


Edif. N° **27d** F.: **5** Part.: **307**

N° piani: **1** N° Unità Funz.li: **1**

Stato di conservazione: **Buono**

Valore: **N**

Annesso in muratura intonacata



Edif. N° **29** F.: **4** Part.: **43**

N° piani: **2** N° Unità Funz.li: **1**

Stato di conservazione: **Buono**

Valore: **N**

Civile abitazione




Edif. N° **29a** F.: **4** Part.: **43**

N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**

Stato di conservazione: **No data**

Valore: **N**

Piscina




Edif. N° **30** F.: **4** Part.: **416**

N° piani: **2** N° Unità Funz.li: **1**

Stato di conservazione: **Buono**

Valore: **N**

Edificio industriale




Edif. N° **30** F.: **4** Part.: **51**

N° piani: **2** N° Unità Funz.li: **1**

Stato di conservazione: **Buono**

Valore: **N**

Edificio industriale



Edif. N° **31** F.: **4** Part.: **74**

N° piani: **1** N° Unità Funz.li: **1**

Stato di conservazione: **Buono**

Valore: **N**

Edificio industriale




Edif. N° **32** F.: **4** Part.: **54**

N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**

Stato di conservazione: **No data**

Valore: **N**

Discarica all'aperto




Edif. N° **33** F.: **4** Part.: **443**

N° piani: **1** N° Unità Funz.li: **1**

Stato di conservazione: **Buono**

Valore: **N**

Impianto industriale




Edif. N° **33** F.: **4** Part.: **443**

N° piani: **1** N° Unità Funz.li: **1**

Stato di conservazione: **Buono**

Valore: **N**

Impianto industriale




Edif. N° **33** F.: **4** Part.: **443**

N° piani: **1** N° Unità Funz.li: **1**

Stato di conservazione: **Buono**

Valore: **N**

Impianto industriale




Edif. N° **34** F.: **5** Part.: **83**

N° piani: **1** N° Unità Funz.li: **1**

Stato di conservazione: **Buono**

Valore: **N**

Edificio industriale




Edif. N° **35** F.: **5** Part.: **92**

N° piani: **1** N° Unità Funz.li: **1**

Stato di conservazione: **Buono**

Valore: **N**

Edificio industriale dismesso




Edif. N° **36** F.: **5** Part.: **301**

N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**

Stato di conservazione: **No data**

Valore: **N**

Tettoia in struttura metallica




Edif. N° **36a** F.: **5** Part.: **301**

N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**

Stato di conservazione: **No data**

Valore: **N**

Tettoia in struttura metallica




Edif. N° **38** F.: **4** Part.: **85**

N° piani: **1** N° Unità Funz.li: **1**

Stato di conservazione: **Buono**

Valore: **N**

Rimessa in muratura (ANAS)




Edif. N° **39** F.: **13** Part.: **89**

N° piani: **2** N° Unità Funz.li: **2**

Stato di conservazione: **Buono**

Valore: **N**

Civile abitazione





# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI SPARSI DI NON PARTICOLARE VALORE

Toponimo:

Isolato: **5**

Oggetto:

Scheda: **000**


Edif. N° **39a** F.: **13** Part.: **114**

N° piani: **1** N° Unità Funz.li: **2**

Stato di conservazione: **Buono**

Valore: **N**

Tettoia in struttura metallica con annesso in muratura sottostante, e tettoie in struttura metallica giustapposte




Edif. N° **39b** F.: **13** Part.: **129**

N° piani: **1** N° Unità Funz.li: **2**

Stato di conservazione: **Buono**

Valore: **N**

2 annessi in muratura




Edif. N° **39c** F.: **13** Part.: **115**

N° piani: **1** N° Unità Funz.li: **2**

Stato di conservazione: **Buono**

Valore: **N**

Annesso rustico in muratura con tettoia in legno prospiciente




Edif. N° **40** F.: **13** Part.: **113**

N° piani: **3** N° Unità Funz.li: **1**

Stato di conservazione: **Buono**

Valore: **N**

Civile abitazione




Edif. N° **40a** F.: **13** Part.: **113**

N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**

Stato di conservazione: **No data**

Valore: **N**

Box in lamiera




Edif. N° **42** F.: **13** Part.: **88**

N° piani: **2** N° Unità Funz.li: **2**

Stato di conservazione: **Buono**

Valore: **N**

Civile abitazione




Edif. N° **42a** F.: **13** Part.: **88**

N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**

Stato di conservazione: **No data**

Valore: **N**

Gabbia metallica




Edif. N° **42b** F.: **13** Part.: **88**

N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**

Stato di conservazione: **No data**

Valore: **N**

Tettoia in struttura metallica




Edif. N° **42c** F.: **13** Part.: **33**

N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**

Stato di conservazione: **No data**

Valore: **N**

Serra in metallo e nylon




Edif. N° **42d** F.: **13** Part.: **88**

N° piani: **2** N° Unità Funz.li: **2**

Stato di conservazione: **Buono**

Valore: **N**

Annesso rustico in mattoni con baracca in legno giustapposta




Edif. N° **42e** F.: **13** Part.: **33**

N° piani: **1** N° Unità Funz.li: **1**

Stato di conservazione: **Buono**

Valore: **N**

Annesso in muratura




Edif. N° **43** F.: **13** Part.: **33**

N° piani: **3** N° Unità Funz.li: **1**

Stato di conservazione: **Buono**

Valore: **N**

3 serre in struttura metallica e nylon adiacenti




Edif. N° **43** F.: **13** Part.: **33**

N° piani: **3** N° Unità Funz.li: **1**

Stato di conservazione: **Buono**

Valore: **N**

3 serre in struttura metallica e nylon adiacenti




Edif. N° **43** F.: **13** Part.: **33**

N° piani: **3** N° Unità Funz.li: **1**

Stato di conservazione: **Buono**

Valore: **N**

3 serre in struttura metallica e nylon adiacenti




Edif. N° **45** F.: **13** Part.: **83**

N° piani: **1** N° Unità Funz.li: **2**

Stato di conservazione: **Buono**

Valore: **N**

Civile abitazione ricavata da edificio scolastico




Edif. N° **47** F.: **13** Part.: **116**

N° piani: **1** N° Unità Funz.li: **2**

Stato di conservazione: **Buono**

Valore: **N**

Civile abitazione





Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI SPARSI DI NON PARTICOLARE VALORE

Toponimo:

Isolato: **5**


Oggetto:

Scheda: **000**

Edif. N° **47a** F.: **13** Part.: **116**  
N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**  
Stato di conservazione: **No data**  
Valore: **N**  
Tettoia in struttura metallica



Edif. N° **47c** F.: **13** Part.: **116**  
N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**  
Stato di conservazione: **No data**  
Valore: **N**  
2 tettoie in struttura metallica affiancate



Edif. N° **47b** F.: **13** Part.: **116**  
N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **1**  
Stato di conservazione: **Buono**  
Valore: **N**  
Capannone prefabbricato uso annesso  
agricolo





Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo:

Oggetto:

Isolato: 5

Scheda: 000



Edif. N° 1

1



Edif. N° 2

2



Edif. N° 2

3



Edif. N° 2

4



Edif. N° 3

5



Edif. N° 3

6



Edif. N° 3

7



Edif. N° 4

8



# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo:

Isolato: 5

Oggetto:

Scheda: 000

Luglio 1997



Edif. N° 4

9



Edif. N° 5;6

10



Edif. N° 6;6a

11



Edif. N° 8;10;11

12



Edif. N° 12

13



Edif. N° 13;13a

14



Edif. N° 13

15



Edif. N° 13a

16



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo:

Oggetto:

Isolato: 5

Scheda: 000



Edif. N° 14

17



Edif. N° 14

18



Edif. N° 15

19



Edif. N° 16

20



Edif. N° 16

21



Edif. N° 16

22



Edif. N° 16

23



Edif. N° 17;18;19;23

24



# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo:

Isolato: 5

Oggetto:

Scheda: 000

Luglio 1997



Edif. N° 20;20a;20b

25



Edif. N° 21;22

26



Edif. N° 24;24a

27



Edif. N° 24;24a

28



Edif. N° 24;24a

29



Edif. N° 25;25a

30



Edif. N° 27;27a;27d

31



Edif. N° 27a;27b;27c;

32



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo:

Oggetto:

Isolato: 5

Scheda: 000



Edif. N° 29

33



Edif. N° 29a

34



Edif. N° 30

35



Edif. N° 30

36



Edif. N° 31

37



Edif. N° 32

38



Edif. N° 33

39



Edif. N° 33;38

40



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo:

Isolato: 5

Oggetto:

Scheda: 000



Edif. N° 33

41



Edif. N° 34

42



Edif. N° 34

43



Edif. N° 35

44



Edif. N° 35

45



Edif. N° 36;36a

46



Edif. N° 37

47



Edif. N° 37

48



# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo:

Isolato: 5

Oggetto:

Scheda: 000

Luglio 1997



Edif. N° 39

49



Edif. N° 39;39b

50



Edif. N° 39c

51



Edif. N° 39a;39b

52



Edif. N° 40

53



Edif. N° 40a

54



Edif. N° 42;42c;42e

55



Edif. N° 43

56



# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo:

Isolato: 5

Oggetto:

Scheda: 000

Luglio 1997



Edif. N° 42d

57



Edif. N° 42b

58



Edif. N° 42a

59



Edif. N° 45

60



Edif. N° 45;45a

61



Edif. N° 47;47a;47b;4

62