



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE


ELENCO DEGLI EDIFICI SPARSI DI NON PARTICOLARE VALORE

Toponimo:

Oggetto:

Isolato: **6**Scheda: **000**Edif. N° **3** F.: **16** Part.: **13**N° piani: **1** N° Unità Funz.li: **1**Stato di conservazione: **Buono**Valore: **N**


Civile abitazione con copertura piana praticabile

Edif. N° **4** F.: **16** Part.: **183**N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**Stato di conservazione: **No data**Valore: **N**


Box in lamiera con retrostante tettoia in struttura metallica

Edif. N° **5** F.: Part.:N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**Stato di conservazione: **No data**Valore: **N**


Annesso in legno

Edif. N° **6** F.: **16** Part.: **114**N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**Stato di conservazione: **No data**Valore: **N**


Annesso in lamiera

Edif. N° **7** F.: **16** Part.: **151**N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**Stato di conservazione: **No data**Valore: **N**


Volume tecnico

Edif. N° **8** F.: **15** Part.: **68**N° piani: **1** N° Unità Funz.li: **1**Stato di conservazione: **Buono**Valore: **N**

Deposito automezzi comunali

Edif. N° **9** F.: **15** Part.: **68**N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**Stato di conservazione: **No data**Valore: **N**


Tettoia ad uso autorimessa

Edif. N° **10** F.: **15** Part.: **55**N° piani: **1** N° Unità Funz.li: **1**Stato di conservazione: **Buono**Valore: **N**


Ex edificio postale, ristrutturato a civile abitazione permanente

Edif. N° **10a** F.: **15** Part.: **55**N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**Stato di conservazione: **No data**Valore: **N**


Box in lamiera

Edif. N° **11** F.: **16** Part.: **114**N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**Stato di conservazione: **No data**Valore: **N**

Box in lamiera

Edif. N° **12** F.: **16** Part.: **114**N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**Stato di conservazione: **No data**Valore: **N**


Box in lamiera

Edif. N° **13** F.: **15** Part.: **48**N° piani: **2** N° Unità Funz.li: **1**Stato di conservazione: **Buono**Valore: **SV**


Sede uffici comunali

Edif. N° **14** F.: **16** Part.: **23**N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**Stato di conservazione: **No data**Valore: **N**


Forno in elementi prefabbricati

Edif. N° **15** F.: **16** Part.: **24**N° piani: **2** N° Unità Funz.li: **1**Stato di conservazione: **Buono**Valore: **SV**


Civile abitazione

Edif. N° **16** F.: **15** Part.: **9**N° piani: **2** N° Unità Funz.li: **1**Stato di conservazione: **Buono**Valore: **V**

Sede uffici comunali (precedentemente civile abitazione)

Edif. N° **17** F.: **15** Part.: **11**N° piani: **2** N° Unità Funz.li: **4**Stato di conservazione: **Buono**Valore: **SV**

Edificio con abitazioni sovrapposte ad attività commerciali





Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE


ELENCO DEGLI EDIFICI SPARSI DI NON PARTICOLARE VALORE

Toponimo:


Oggetto:

Isolato: **6**Scheda: **000**

Edif. N° **18** F.: **15** Part.: **21**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **RV**
 Indicatore stradale granducale




Edif. N° **19a** F.: **15** Part.: **9**
 N° piani: **1** N° Unità Funz.li: **1**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**
 Annesso in muratura




Edif. N° **21** F.: **15** Part.: **11**
 N° piani: **2** N° Unità Funz.li: **1**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **SV**
 Civile abitazione con annessi a 1p in
 aderenza a SE




Edif. N° **22** F.: **15** Part.: **83**
 N° piani: **1** N° Unità Funz.li: **1**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **CCA**
 Edificio postale




Edif. N° **23a** F.: **16** Part.: **27**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**
 Tettoia in legno e lamiera




Edif. N° **25** F.: **15** Part.: **47**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**
 Box in lamiera




Edif. N° **27** F.: **15** Part.: **62**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**
 Box in lamiera




Edif. N° **29** F.: **15** Part.: **59**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**
 Serra in legno



Edif. N° **19** F.: **15** Part.: **83**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **V**
 Pozzo forma quadrata in mattoni con cornice
 in pietra




Edif. N° **20** F.: **15** Part.: **100**
 N° piani: **1** N° Unità Funz.li: **1**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**
 Annesso in muratura



Edif. N° **21a** F.: **15** Part.: **11**
 N° piani: **2** N° Unità Funz.li: **1**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**
 Accrescimento in aderenza su fronte SO,
 parzialmente con copertura praticabile, in
 muratura intonacata



Edif. N° **23** F.: **16** Part.: **44**
 N° piani: **2** N° Unità Funz.li: **1**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**
 Azienda vinicola con abitazione al 1°




Edif. N° **24** F.: **15** Part.: **59**
 N° piani: **1** N° Unità Funz.li: **1**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**
 Civile abitazione




Edif. N° **26** F.: **15** Part.: **63**
 N° piani: **2** N° Unità Funz.li: **1**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**
 Civile abitazione



Edif. N° **28** F.: **15** Part.: **59**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **SV**
 Pozzo circolare in mattoni



Edif. N° **30** F.: **15** Part.: **77**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**
 Aggregato di annessi, box, in mattoni e
 lamiera





Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE


ELENCO DEGLI EDIFICI SPARSI DI NON PARTICOLARE VALORE

Toponimo:


Oggetto:

Isolato: **6**Scheda: **000**Edif. N° **31** F.: **15** Part.: **62**N° piani: **2** N° Unità Funz.li: **1**Stato di conservazione: **Buono**Valore: **N**


Civile abitazione

Edif. N° **32** F.: **15** Part.: **49**N° piani: **3** N° Unità Funz.li: **4**Stato di conservazione: **Buono**Valore: **N**


Civile abitazione

Edif. N° **33** F.: **15** Part.: **94**N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**Stato di conservazione: **No data**Valore: **N**


Annessi in lamiera

Edif. N° **34** F.: **15** Part.: **106**N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**Stato di conservazione: **No data**Valore: **N**


Aggregato di box, rimesse in materiali vari

Edif. N° **35** F.: **15** Part.: **50**N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**Stato di conservazione: **No data**Valore: **N**


Annessi in materiali vari per ricovero animali

Edif. N° **36** F.: **15** Part.: **50**N° piani: **3** N° Unità Funz.li: **2**Stato di conservazione: **Buono**Valore: **N**


Civile abitazione

Edif. N° **37** F.: **15** Part.: **74**N° piani: **3** N° Unità Funz.li: **1**Stato di conservazione: **Buono**Valore: **N**


Civile abitazione

Edif. N° **38** F.: **15** Part.: **104**N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**Stato di conservazione: **No data**Valore: **N**


Tettoia in metallo

Edif. N° **39** F.: **15** Part.: **50**N° piani: **1** N° Unità Funz.li: **1**Stato di conservazione: **Buono**Valore: **N**


Annesso in muratura

Edif. N° **40** F.: **16** Part.: **177**N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**Stato di conservazione: **No data**Valore: **N**


Aggregato di tettoie e annessi in lamiera

Edif. N° **41** F.: **16** Part.: **47**N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**Stato di conservazione: **No data**Valore: **N**


Box in lamiera

Edif. N° **42** F.: **16** Part.: **47**N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**Stato di conservazione: **No data**Valore: **N**


Annessi in materiali vari

Edif. N° **44** F.: **17** Part.: **59**N° piani: **3** N° Unità Funz.li: **2**Stato di conservazione: **Buono**Valore: **N**


Civile abitazione

Edif. N° **45** F.: **17** Part.: **24**N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**Stato di conservazione: **No data**Valore: **No data**


"La Fornace", edificio coperto non fotografabile

Edif. N° **46** F.: **18** Part.: **25**N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**Stato di conservazione: **No data**Valore: **V**

Annesso rustico

Edif. N° **46a** F.: **18** Part.: **25**N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**Stato di conservazione: **No data**Valore: **N**

Box in lamiera





Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI SPARSI DI NON PARTICOLARE VALORE


Toponimo:

Isolato: **6**


Oggetto:

Scheda: **000**


Edif. N° **46b** F.: **18** Part.: **25**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**
 Box in lamiera




Edif. N° **46c** F.: **18** Part.: **97**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**
 Annessi ad uso ricovero animali in materiali vari




Edif. N° **47** F.: **18** Part.: **25**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**
 2 box in lamiera in aderenza




Edif. N° **48** F.: **18** Part.: **97**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**
 Annessi ad uso ricovero animali in legno




Edif. N° **51** F.: **18** Part.: **24**
 N° piani: **2** N° Unità Funz.li: **2**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **SV**
 Complesso scolastico




Edif. N° **51a** F.: **18** Part.: **28**
 N° piani: **1** N° Unità Funz.li: **1**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**
 Annesso in muratura



Edif. N° **52** F.: **18** Part.: **89**
 N° piani: **1** N° Unità Funz.li: **1**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**
 Laboratorio artigianale con tettoia antistante in struttura metallica



Edif. N° **52a** F.: **18** Part.: **101**
 N° piani: **2** N° Unità Funz.li: **2**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **CCA**
 Civile abitazione con laboratorio artigianale al p.t.



Edif. N° **55** F.: **17** Part.: **30**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **RV**
 Scavi archeologici





COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo:

Isolato: 6

Oggetto:

Scheda: 000

Luglio 1997



Edif. N° 3;4

1



Edif. N° 5;6

2



Edif. N° 7

3



Edif. N° 8

4



Edif. N° 9

5



Edif. N° 10;10a

6



Edif. N° 11;12

7



Edif. N° 13

8



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo:

Isolato: 6

Oggetto:

Scheda: 000



Edif. N° 14

9



Edif. N° 15

10



Edif. N° 16;17

11



Edif. N° 16;17;20;21;

12



Edif. N° 18

13



Edif. N° 19;19a

14



Edif. N° 22

15



Edif. N° 23

16



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo:

Isolato: 6

Oggetto:

Scheda: 000



Edif. N° 23a

17



Edif. N° 24

18



Edif. N° 25;30

19



Edif. N° 26

20



Edif. N° 26;27;28;29;

21



Edif. N° 32

22



Edif. N° 33

23



Edif. N° 35;38;39

24



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo:

Isolato: 6

Oggetto:

Scheda: 000

Luglio 1997



Edif. N° 36

25



Edif. N° 37

26



Edif. N° 40

27



Edif. N° 41

28



Edif. N° 42

29



Edif. N° 44

30



Edif. N° 46a;46b;47

31



Edif. N° 48

32



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo:

Isolato: 6

Oggetto:

Scheda: 000



Edif. N° 46c

33



Edif. N° 51

34



Edif. N° 51a

35



Edif. N° 52

36



Edif. N° 52a

37



Edif. N° 54

38



Edif. N° 31

39