



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI SPARSI DI NON PARTICOLARE VALORE


Toponimo:

Isolato: **7**


Oggetto:

Scheda: **000**


Edif. N° **1** F.: **46** Part.: **4**
 N° piani: **2** N° Unità Funz.li: **1**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**
 Stabilimento industriale per la lavorazione di
 carni avicole




Edif. N° **1** F.: **46** Part.: **4**
 N° piani: **2** N° Unità Funz.li: **1**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**
 Stabilimento industriale per la lavorazione di
 carni avicole




Edif. N° **1** F.: **46** Part.: **4**
 N° piani: **2** N° Unità Funz.li: **1**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**
 Stabilimento industriale per la lavorazione di
 carni avicole




Edif. N° **1** F.: **46** Part.: **4**
 N° piani: **2** N° Unità Funz.li: **1**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**
 Stabilimento industriale per la lavorazione di
 carni avicole




Edif. N° **1** F.: **46** Part.: **4**
 N° piani: **2** N° Unità Funz.li: **1**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**
 Stabilimento industriale per la lavorazione di
 carni avicole




Edif. N° **1** F.: **46** Part.: **4**
 N° piani: **2** N° Unità Funz.li: **1**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**
 Stabilimento industriale per la lavorazione di
 carni avicole




Edif. N° **1** F.: **46** Part.: **4**
 N° piani: **2** N° Unità Funz.li: **1**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**
 Stabilimento industriale per la lavorazione di
 carni avicole




Edif. N° **5** F.: **17** Part.: **43**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**
 Area adibita a orti privati, con baracche in
 legno e materiali vari, tettoie in legno o
 struttura metallica




Edif. N° **9** F.: **45** Part.: **43**
 N° piani: **1** N° Unità Funz.li: **1**
 Stato di conservazione: **Buono**
 Valore: **N**
 Capannone in elementi prefabbricati



Edif. N° **11** F.: **44** Part.: **6**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **N**
 Discarica abusiva



Edif. N° **11a** F.: **44** Part.: **12**
 N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**
 Stato di conservazione: **No data**
 Valore: **CCA**
 Tettoia in legno ad uso ricovero animali





COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo:

Isolato: 7

Oggetto:

Scheda: 000

Luglio 1997



Edif. N° 1



Edif. N° 1



Edif. N° 1



Edif. N° 1



Edif. N° 1



Edif. N° 1



Edif. N° 1



Edif. N° 5



Luglio 1997

COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo:

Oggetto:

Isolato: 7

Scheda: 000



Edif. N° 5

9



Edif. N° 5

10



Edif. N° 5

11



Edif. N° 9

12



Edif. N° 11;11a

13