



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI SPARSI DI NON PARTICOLARE VALORE

Toponimo:

Isolato: **12**

Oggetto:

Scheda: **000**


Edif. N° **3** F.: **58** Part.: **2**

N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **1**

Stato di conservazione: **Medio**

Valore: **CCA**

Ex fornace abbandonata




Edif. N° **6** F.: **59** Part.: **12**

N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**

Stato di conservazione: **No data**

Valore: **N**

Tettoie precarie e box in lamiera




Edif. N° **7** F.: **59** Part.: **14**

N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**

Stato di conservazione: **No data**

Valore: **CCA**

Recinzione in legno per bestiame





Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo:

Isolato: 12

Oggetto:

Scheda: 000



Edif. N° 3

1



Edif. N° 3

2



Edif. N° 6

3



Edif. N° 6a

4



Edif. N° 6b

5



Edif. N° 7

6