



Luglio 1997

**COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE**

ELENCO DEGLI EDIFICI SPARSI DI NON PARTICOLARE VALORE


Toponimo:

Isolato: **35**


Oggetto:

Scheda: **000**


Edif. N° **4** F.: **83** Part.: **69**  
 N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**  
 Stato di conservazione: **No data**  
 Valore: **N**  
 Aggregato baracche in materiali vari




Edif. N° **4a** F.: **83** Part.: **69**  
 N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**  
 Stato di conservazione: **No data**  
 Valore: **N**  
 Ovile in materiali vari



Edif. N° **6** F.: **83** Part.: **46**  
 N° piani: **2** N° Unità Funz.li: **2**  
 Stato di conservazione: **Buono**  
 Valore: **N**  
 Civile abitazione




Edif. N° **7** F.: **89** Part.: **1302**  
 N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**  
 Stato di conservazione: **No data**  
 Valore: **N**  
 Aggregato di baracche e tettoie in materiali vari




Edif. N° **7a** F.: **89** Part.: **1302**  
 N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**  
 Stato di conservazione: **No data**  
 Valore: **N**  
 Aggregato di baracche in materiali vari




Edif. N° **7b** F.: **83** Part.: **176**  
 N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**  
 Stato di conservazione: **No data**  
 Valore: **N**  
 Tettoia in legno e lamiera




Edif. N° **8** F.: **89** Part.: **47**  
 N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**  
 Stato di conservazione: **No data**  
 Valore: **N**  
 Box in lamiera



Edif. N° **8a** F.: **89** Part.: **47**  
 N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**  
 Stato di conservazione: **No data**  
 Valore: **N**  
 Annesso in legno e lamiera



Edif. N° **8b** F.: **89** Part.: **47**  
 N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**  
 Stato di conservazione: **No data**  
 Valore: **N**  
 Annesso in metallo e lamiera



Edif. N° **9** F.: **89** Part.: **223**  
 N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**  
 Stato di conservazione: **No data**  
 Valore: **N**  
 Area adibita a orti urbani, composta da baracche e annessi per ricovero animali in materiali vari





# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo:

Isolato: 35

Oggetto:

Scheda: 000

Luglio 1997



Edif. N° 4;4b

1



Edif. N° 4a

2



Edif. N° 6

3



Edif. N° 7

4



Edif. N° 7

5



Edif. N° 7a

6



Edif. N° 7b

7



Edif. N° 8;8a;8b

8



# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo:

Isolato: 35

Oggetto:

Scheda: 000

Luglio 1997



Edif. N° 9

9



Edif. N° 9

10



Edif. N° 9

11



Edif. N° 9

12



Edif. N° 8;8a;8b

13