COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI SPARSI DI NON PARTICOLARE VALORE

Luglio 1997

Toponimo:

Oggetto:

Isolato: **38C**

Scheda: **000**

Edif. N°: **1** F.: **89** Part.: **92**
N° piani: **2** N° Unità Funz.li: **2**
Stato di conservazione: **Buono**
Valore: **N**
Civile abitazione



Edif. N°: **1a** F.: **89** Part.: **91**
N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**
Stato di conservazione: **No data**
Valore: **N**
Tettoia in legno e vetroresina



Edif. N°: **1b** F.: **89** Part.: **1161**
N° piani: **1** N° Unità Funz.li: **1**
Stato di conservazione: **Buono**
Valore: **N**
Annesso in muratura



Edif. N°: **1c** F.: **89** Part.: **93**
N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**
Stato di conservazione: **No data**
Valore: **N**
Giustapposizione precaria in legno



Edif. N°: **2** F.: **89** Part.: **1408**
N° piani: **2** N° Unità Funz.li: **1**
Stato di conservazione: **Buono**
Valore: **N**
Civile abitazione



Edif. N°: **2a** F.: **89** Part.: **1160**
N° piani: **1** N° Unità Funz.li: **1**
Stato di conservazione: **Buono**
Valore: **CCA**
Annesso in muratura con tettoia



Edif. N°: **2b** F.: **89** Part.: **1159**
N° piani: **1** N° Unità Funz.li: **1**
Stato di conservazione: **Buono**
Valore: **N**
Tettoia in muratura



Edif. N°: **4** F.: **89** Part.: **1188**
N° piani: **1** N° Unità Funz.li: **1**
Stato di conservazione: **Buono**
Valore: **N**
Rimessa in muratura



Edif. N°: **4a** F.: **89** Part.: **632**
N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**
Stato di conservazione: **No data**
Valore: **N**
Box in lamiera



Edif. N°: **4b** F.: **89** Part.: **632**
N° piani: **1** N° Unità Funz.li: **1**
Stato di conservazione: **Medio**
Valore: **N**
Annesso in muratura



Edif. N°: **5** F.: **89** Part.: **430**
N° piani: **3** N° Unità Funz.li: **5**
Stato di conservazione: **Buono**
Valore: **N**
Civile abitazione con affittacamere al 1°p



Edif. N°: **5a** F.: **89** Part.: **430**
N° piani: **1** N° Unità Funz.li: **1**
Stato di conservazione: **Buono**
Valore: **N**
Annesso in muratura



Edif. N°: **5b** F.: **89** Part.: **351**
N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**
Stato di conservazione: **No data**
Valore: **N**
Tettoia in ferro e eternit



Edif. N°: **6** F.: **89** Part.: **400**
N° piani: **3** N° Unità Funz.li: **2**
Stato di conservazione: **Buono**
Valore: **N**
Civile abitazione



Edif. N°: **7** F.: **89** Part.: **101**
N° piani: **3** N° Unità Funz.li: **1**
Stato di conservazione: **Buono**
Valore: **N**
Civile abitazione



Edif. N°: **7a** F.: **89** Part.: **101**
N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**
Stato di conservazione: **No data**
Valore: **N**
Box in lamiera



COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ELENCO DEGLI EDIFICI SPARSI DI NON PARTICOLARE VALORE

Luglio 1997

Toponimo:

Oggetto:

Isolato: **38C**

Scheda: **000**

Edif. N°: **8** F.: **89** Part.: **320**

N° piani: **2** N° Unità Funz.li: **1**

Stato di conservazione: **Buono**

Valore: **N**

Civile abitazione



Edif. N°: **9** F.: **89** Part.: **321**

N° piani: **2** N° Unità Funz.li: **1**

Stato di conservazione: **Buono**

Valore: **N**

Civile abitazione



Edif. N°: **10** F.: **89** Part.: **322**

N° piani: **2** N° Unità Funz.li: **1**

Stato di conservazione: **Buono**

Valore: **N**

Civile abitazione



Edif. N°: **10a** F.: **89** Part.: **322**

N° piani: **1** N° Unità Funz.li: **1**

Stato di conservazione: **Buono**

Valore: **N**

Annesso