



Luglio 1997

**COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE**

ELENCO DEGLI EDIFICI SPARSI DI NON PARTICOLARE VALORE


Toponimo:

Isolato: **39**


Oggetto:

Scheda: **000**


Edif. N° **5** F.: **86** Part.: **168**  
 N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**  
 Stato di conservazione: **No data**  
 Valore: **N**  
 Box in lamiera




Edif. N° **6** F.: **88** Part.: **199**  
 N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**  
 Stato di conservazione: **No data**  
 Valore: **No data**  
 Area orti urbani




Edif. N° **6.1** F.: **88** Part.: **200**  
 N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**  
 Stato di conservazione: **No data**  
 Valore: **N**  
 Baracche in legno e lamiera




Edif. N° **6.10** F.: **90** Part.: **122**  
 N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**  
 Stato di conservazione: **No data**  
 Valore: **N**  
 Baracche in lamiera




Edif. N° **6.11** F.: **90** Part.: **122**  
 N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**  
 Stato di conservazione: **No data**  
 Valore: **N**  
 Baracche in lamiera




Edif. N° **6.2** F.: **88** Part.: **201**  
 N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**  
 Stato di conservazione: **No data**  
 Valore: **N**  
 Baracche in legno e lamiera




Edif. N° **6.3** F.: **90** Part.: **6**  
 N° piani: **1** N° Unità Funz.li: **1**  
 Stato di conservazione: **Cattivo**  
 Valore: **CCA**  
 Rimessa in laterizio con copertura in coppi




Edif. N° **6.4** F.: **90** Part.: **7**  
 N° piani: **1** N° Unità Funz.li: **1**  
 Stato di conservazione: **Medio**  
 Valore: **N**  
 Edificio in laterizio a vista ora inutilizzato




Edif. N° **6.5** F.: **88** Part.: **203**  
 N° piani: **1** N° Unità Funz.li: **1**  
 Stato di conservazione: **Medio**  
 Valore: **N**  
 Rimessa in laterizio




Edif. N° **6.6** F.: **90** Part.: **122**  
 N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**  
 Stato di conservazione: **No data**  
 Valore: **N**  
 Baracche in legno e lamiera




Edif. N° **6.7** F.: **90** Part.: **122**  
 N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**  
 Stato di conservazione: **No data**  
 Valore: **N**  
 Baracche in legno e lamiera



Edif. N° **6.8** F.: **90** Part.: **122**  
 N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**  
 Stato di conservazione: **No data**  
 Valore: **N**  
 Baracche in legno



Edif. N° **6.9** F.: **90** Part.: **122**  
 N° piani: **No data** N° Unità Funz.li: **No data**  
 Stato di conservazione: **No data**  
 Valore: **N**  
 Baracche in legno e lamiera





# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo:

Isolato: 39

Oggetto:

Scheda: 000

Luglio 1997



Edif. N° 5

1



Edif. N° 6.1

2



Edif. N° 6.2

3



Edif. N° 3

4



Edif. N° 6.4

5



Edif. N° 6.5

6



Edif. N° 6.6

7



Edif. N° 6.7

8



Luglio 1997

# COMUNE DI MONTERIGGIONI: ANALISI DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE

ARCHIVIO FOTOGRAFICO

Toponimo:

Isolato: 39

Oggetto:

Scheda: 000



Edif. N° 6.8

9



Edif. N° 6.9

10



Edif. N° 6.10

11



Edif. N° 6.11

12